

环境卫生检查

2024年第IV-24期(总第IV-935期)

2月19日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案(试行)的通知》(京管办发〔2024〕4号)要求,我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查,2月19日抽查情况如下:

门头沟区

城市公共厕所检查情况

上园路与紫金北路交叉路口西南角(未配备灭火器)T09:38



新桥南大街 36-3(良好)T10:39

中门寺 67 号院 1 号楼东(良好)T10:48

中门寺街南(良好)T11:05

新桥大街新桥家园 2 号楼旁(良好)T11:10

公共卫生责任区检查情况

上园路（东侧北京方圆六合生鲜市集门前）(良好)T09:30

上园路（东侧京西烟酒城门前）(良好)T09:34

永安路（北侧鑫诚一锅羊蝎子门前）(良好)T09:55

永安路（北侧百振精养门前）(良好)T10:00

美安路（南侧烟酒超市门前）(良好)T10:13

垃圾收集站点检查情况

小园密闭式压装清洁站(良好)T09:43

何各庄密闭式清洁站(良好)T09:47

中门寺垃圾分类压装清洁站(良好)T10:43

中门寺南坡垃圾分类压装清洁站(良好)T10:52

黑山北街密闭式清洁站(良好)T11:00

城市道路检查情况

永安路（莲石湖西路西延）(良好)T09:51

泰安路（龙兴路）(良好)T10:21

石担路（石龙北路）(良好)T10:34

华园路(良好)T09:27

背街小巷检查情况

何各庄东街(良好)T10:04

美安路(良好)T10:09

何各庄中街(良好)T10:17

何各庄西街(良好)T10:26

雅安路(良好)T10:30

密云区

公共卫生责任区检查情况

白河(良好)T09:21

潮河(穆家峪收费站南侧潮河桥桥下护坡有废弃物)T09:12



延庆区

农村公共厕所检查情况

大浮坨村公厕(良好)T08:12

大浮坨村委会公厕(良好)T08:19

小浮坨村村委会公厕(良好)T08:24

小浮坨村窑洞口公厕(良好)T08:31

小浮坨村西新路公厕(良好)T08:40

西拨子村小学校公厕(良好)T08:44

岔道村西城墙外公厕(良好)T08:52

西拨子村加油站公厕(良好)T08:59

营城子村公厕(良好)T09:52

外炮村公厕(良好)T09:47

帮水峪村公厕(良好)T09:38

西拨子村东商业街公厕(良好)T09:26

东曹营村公厕(外立面墙皮脱落)T08:31



西拨子村大队前公园公厕(未正常开放)T09:23



里炮村委会公厕(未正常开放)T10:06



里炮村大棚公厕(良好)T10:15

里炮村大棚公厕(小便池内有杂物)T10:15



里炮村小区西公厕(公厕内地面不洁)T10:22



农村街坊路检查情况

岔道村中心路(岔道村106号门前路面有渣土、废弃物)T09:10



大浮坨村委会门前路(良好)T08:04

大浮坨村中心路(良好)T08:14

小浮坨村委会门前路(良好)T08:23

小浮坨村中心路(良好)T08:34

东曹营村委会门前路(良好)T08:48

东曹营村中心路(良好)T08:59

岔道村委会门前路(良好)T09:52

西拨子村委会门前路(良好)T09:45

西拨子村中心路(良好)T09:38

营城子村委会门前路(良好)T09:30

营城子村中心路(良好)T09:17

外炮村委会门前路(良好)T09:10

外炮村中心路(良好)T09:01

里炮村委会门前路(良好)T10:08

里炮村中心路(良好)T10:13

帮水峪村委会门前路(良好)T10:22

【问题复议联系方式】

传真：87501231