

环境卫生检查

2024年第III-42期（总第III-946期）

3月21日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，3月21日抽查情况如下：

通州区

城市道路检查情况

大营南街(良好)T10:42

畅和东路(良好)T10:43

朗清街(良好)T10:45

潞阳大街(良好)T10:50

通济路(良好)T10:57

留庄路(良好)T10:58

运河东大街(良好)T11:00

环卫作业车辆检查情况

京 A12373D(作业车辆未正确开启警示灯)T10:53



京 AAC6926(良好)T10:54

京 CJ5437(良好)T11:10

背街小巷检查情况

武兴路(良好)T10:08

小豆路(良好)T10:15

潞城中路(良好)T10:23

刘大路(良好)T10:23

榆武路(良好)T10:24

大甘棠村三号街路(良好)T10:28

公共卫生责任区检查情况

天和晟烤鸭门前(良好)T10:44

肯德基门前(良好)T10:45

儒小沟(良好)T09:12

沙尹沟(良好)T09:19


城市公共厕所检查情况

小豆路公厕(未设置厕铭牌)T10:15



东夏园公厕(蹲台不洁、纸篓溢满)T11:01





行政办公区宏安街东公厕(良好)T11:14

垃圾收集站点检查情况

武窑村生活垃圾分类驿站(良好)T10:03

大甘棠村生活垃圾分类驿站(良好)T10:27

朗清园小区垃圾收集站(良好)T10:46

行政办公区环境服务中心密闭式清洁站(良好)T11:12

农村公共厕所检查情况

林屯村公厕 060639C(良好)T07:40

石上村公厕 060628B(良好)T07:48

大灰店村公厕 060605C(良好)T07:57

后寨府村公厕 060637A(良好)T08:02

东辛庄村公厕 060609B(良好)T08:13

前寨府村公厕 060608B(良好)T08:23

肖家林村公厕 060612C(良好)T08:32

肖家林村公厕 060612D(良好)T08:40

肖家林村公厕 060612A(良好)T08:48

曹刘各庄村公厕 060607A(良好)T08:56

林屯村公厕 060639B(良好)T07:43


石上村公厕 060628A(地面不洁)T08:36



石上村公厕 060628A(小便池内有明显污渍)T08:36



大灰店村公厕 060605B(厕内地面不洁)T08:54



大灰店村公厕 060605A(良好)T08:58

大灰店村公厕 060605D(良好)T09:14

小灰店村公厕 060622A(厕内地面不洁)T09:25



肖家林村公厕 060612B(厕内地面不洁)T10:07



肖家林村公厕 060612B(隔板不洁)T10:07



辛集村公厕 060655A(良好)T10:28

辛集村公厕 060655A(良好)T10:28

曹刘各庄村公厕 060607B(私拉电线)T10:40



曹刘各庄村公厕 060607B(大便器内有积存物)T10:40



农村街坊路检查情况

辛集村中心路(良好)T07:38

石上村委会门前路(良好)T07:42

石上村中心路(良好)T07:51

大灰店村委会门前路(良好)T07:58

小灰店村委会门前路(良好)T08:05

小灰店村中心路(良好)T08:09

后寨府村委会门前路(良好)T08:15

东辛庄村委会门前路(良好)T08:21

东辛庄村中心路(良好)T08:31

前寨府村委会门前路(良好)T08:40

前寨府村中心路(良好)T08:49

林屯村委会门前路(良好)T07:45

林屯村中心路(自动售水机南侧路面有浮土废弃物)T07:50



辛集村委会门前路(村委会门前绿地内有废弃物)T08:03



岳上村委会门前路(村委会门前路面有废弃物、垃圾收集站周围有大件垃圾)T08:14



岳上村中心路(村委会东侧 80 米南北路路面有废弃物)T08:18



大灰店村中心路(村委会北侧 80 米处路面有废弃物、堆物堆

料) T09:03



后寨府村中心路(村委会北侧 100 米处东侧路面有建筑垃圾) T09:38



顺义区

农村公共厕所检查情况

辛庄村东公厕(良好) T08:03

辛庄村中公厕(良好) T08:06

刘各庄村西公厕(良好) T08:11

刘各庄村东公厕(良好)T08:32

中滩营村委会公厕(良好)T08:20

中滩营村西公厕(良好)T08:35

二张营村委会公厕(良好)T08:48

二张营村东公厕(良好)T08:51

李家史山村西公厕(良好)T08:59

李家史山村南公厕(良好)T08:53

李家史山村东公厕(良好)T08:49

寺上村北公厕(良好)T09:54

武各庄村公厕(良好)T09:45

北石槽村南公厕(良好)T09:35

北石槽村中公厕(良好)T09:24

良善庄村东公厕(良好)T09:16

良善庄村北公厕(良好)T09:06

西范各庄村西街公厕(良好)T09:00

农村街坊路检查情况

东辛庄村委会门前路(良好)T08:02

东辛庄村中心路(良好)T08:12

刘各庄村中心路(良好)T08:17

中滩营村委会门前路(良好)T08:21

中滩营村中心路(良好)T08:28

二张营村中心路(良好)T08:36

李家史山村委会门前路(良好)T08:43

武各庄村委会门前路(良好)T08:51

武各庄村中心路(良好)T08:59

北石槽村委会门前路(良好)T09:57

西范各庄村委会门前路(良好)T09:49

西范各庄村中心路(良好)T09:38

刘各庄村委会门前路(村委会门前路面有废弃物)T08:10



二张营村委会门前路(良好)T08:39

李家史山村中心路(良好)T08:57

北石槽村中心路(彩钢门窗门前路面有废弃物)T09:45



良善庄村委会门前路(良好)T10:03

良善庄村中心路(卫生服务站北侧 50 米路面有废弃物)T10:14



【问题复议联系方式】

传真：87501231