

环境卫生检查

2024年第III-48期（总第III-952期）

3月29日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，3月29日抽查情况如下：

顺义区

城市道路检查情况

前景路(良好)T15:51

站前南街(良好)T15:53

顺兴街(良好)T15:56

建新西街(良好)T15:55

坤安路(良好)T15:54

顺丰大街(路边线有浮土)T15:56



通州区

城市道路检查情况

滨河中路(路面有遗撒)T10:56



背街小巷检查情况

五里店平房区 11 号胡同(路面堆放杂物)T09:46



多福巷(良好)T10:14

西塔胡同(良好)T10:19

司空分署街(良好)T10:21

公共卫生责任区检查情况

西大街停车责任区(责任区有废弃物)T10:32



恒宇嘉华教育门前(良好)T10:22

中基发展公司(良好)T10:24

佑伊美门前(良好)T10:25

四美国际门前(良好)T10:35

浦发银行门前(良好)T10:48

崇锋名烟名酒门前(良好)T10:49

城市公共厕所检查情况

杨庄路北口公厕(蹲台不洁)T09:57



西海子东门公厕(厕位不洁)T10:17



五里店公厕(良好)T09:43

五里店中街公厕(良好)T09:47

西海子公园西门北公厕(良好)T10:10

司空小学公厕(良好)T10:21

西大街公厕(良好)T10:30

938 部队北公厕(良好)T10:39

垃圾收集站点检查情况

石油路密闭压缩式清洁站(良好)T09:41

司空密闭式清洁站(良好)T10:20

六中密闭压缩式清洁站(良好)T10:43

房山区

公共卫生责任区检查情况

中央城 2 号路绿地(良好)T08:22

滨河路绿地(滨河路南口西侧绿地内有废弃物)T08:41



昌平区

农村公共厕所检查情况

曹庄村南公厕(未安装标识牌)T08:40



曹庄村北公厕(未安装标识牌)T08:46



曹庄村北公厕(厕内地面不洁)T08:46



西李庄村东公厕(未安装标识牌)T08:58



东李庄村公厕(未安装标识牌)T09:07



东李庄村公厕(纸篓满冒)T09:07



马坊村南口公园公厕(纸篓满冒)T09:17



马庄村公厕(未安装标识牌)T09:24



响潭村公厕(未安装标识牌)T09:34



响潭村东公厕(未安装标识牌)T09:50



燕磨峪村公厕(未安装标识牌)T09:55



燕磨峪村公厕(小便池内有明显污渍)T09:55



南口村采石场路口公厕(无障碍卫生间未正常开放)T10:09



南口村采石场路口公厕(纸篓满冒)T10:09



南口村村中公厕(未安装标识牌)T10:14



南口村村中公厕(厕内地面有明显污渍)T10:14



南口镇政府公厕(无障碍卫生间未正常开放)T10:37



南口镇政府公厕(地面不洁)T10:37




龙虎台村南公厕(地面不洁)T10:43



龙虎台村东公厕(洗手台不洁)T10:52



龙虎台村东公厕(纸篓满冒)T10:52



红泥沟村北公厕(未安装标识牌)T11:03



红泥沟村北公厕(洗手台不洁)T11:03



红泥沟村小广场公厕(未安装标识牌)T11:08



红泥沟村小广场公厕(洗手池不洁)T11:09



农村街坊路检查情况

曹庄村委会门前路(良好)T08:05

西李庄村委会门前路(良好)T08:11

西李庄村中心路(良好)T08:15

东李庄村委会门前路(良好)T08:19

东李庄村中心路(良好)T08:27

马庄村委会门前路(良好)T08:37

响潭村委会门前路(良好)T08:46

响潭村中心路(良好)T08:52

燕磨峪村委会门前路(良好)T09:44

南口村委会门前路(良好)T09:59

南口村中心路(良好)T09:53

龙虎台村委会门前路(良好)T09:22

龙虎台村中心路(良好)T09:13

红泥沟村委会门前路(良好)T10:16

红泥沟村中心路(良好)T10:24

燕磨峪村中心路(村西口 50 米处路面有建筑垃圾)T10:00



【问题复议联系方式】

传真：87501231