

背街小巷环境整治提升专报

第 34 期

(总第 34 期)

首都精神文明办 市城市管理委


2017 年 10 月 13 日

9 月份背街小巷环境整治提升检查情况通报

9 月，首都文明办、市城市管理委每周均对首都核心区背街小巷环境整治提升情况进行了集中检查，综合情况如下：

一、工作进展情况

截至 9 月 30 日，首都核心区报送达到“十无”标准的有 141 条（东城区 80 条、西城区 61 条），在施 1332 条（东城区 409 条、西城区 923 条），未开工 11 条（东城区 7 条、西城区 4 条）。详见下图：



背街小巷环境整治提升进展情况示意图

二、督导检查情况

本月检查 17 个街道 220 条背街小巷，共查出问题 1166 处。突出问题是：私搭乱建问题 428 处、占 36.7%；环境卫生问题 294 处、占 25.2%；秩序问题 212 处、占 18.2%。其中，报送达到“十无”的 16 条，查出问题 50 处，主要是堆物堆料等环境卫生问题；在施 200 条，查出问题 1114 处，主要是私自搭建棚亭围墙围栏等私搭乱建问题；未施工 4 条，查出问题 2 处，主要是无街巷公示牌。本月良好 27 条，良好率为 12.3%。

本月发现问题环比 8 月份发现的 1049 处，上升 11.2%，突出问题为私搭乱建。环境卫生问题环比 8 月份的 379 处，下降 22.4%；秩序问题环比 8 月份的 272 处，下降 22.0%。具体检查情况如下：

表 1 核心区问题类别统计表

问题类别	私搭乱建	开墙打洞	立面问题	牌匾标识	地面问题			设施破损			绿化问题	架空线凌乱	环境卫生						秩序问题			街巷公示牌		合计			
					破损道路	路面坑洼	井盖、雨水篦子破损缺失	雨水、污水管道不通畅	公厕设施设置不完善	公厕设施破损、锈蚀、脏污			公共区域缺乏绿化	病死花木	架空线凌乱	地面脏乱	堆物堆料	墙体乱涂乱画、张贴非法小广告	公厕不洁、臭味、蚊蝇	垃圾收集设施设置不足、周围不整洁	雨水口有污物	沟渠树坑花池等有杂物	机动车乱停放		非机动车、共享单车乱停放	私装地锁或利用石墩占用车位	占道经营
问题明细	私自搭建棚亭围墙围栏等建构物	临街住宅开墙打洞	残墙断壁	违规设置各类广告牌匾标识 外挂空调电表箱交接箱等设施无装饰或遮挡	破损道路	路面坑洼	井盖、雨水篦子破损缺失	雨水、污水管道不通畅	公厕设施设置不完善	公厕设施破损、锈蚀、脏污	公共区域缺乏绿化	病死花木	架空线凌乱	地面脏乱	堆物堆料	墙体乱涂乱画、张贴非法小广告	公厕不洁、臭味、蚊蝇	垃圾收集设施设置不足、周围不整洁	雨水口有污物	沟渠树坑花池等有杂物	机动车乱停放	非机动车、共享单车乱停放	私装地锁或利用石墩占用车位	占道经营	无街巷公示牌	公示内容不真实、联系方式不畅通	
东城	74	0	37	0	0	2	0	0	0	1	0	0	3	14	50	0	0	0	0	0	3	9	21	10	2	0	226
西城	354	1	105	0	2	0	0	0	0	7	16	0	21	19	207	4	0	0	0	0	23	47	80	19	34	1	940
明细合计	428	1	142	0	2	0	2	0	0	8	16	0	24	33	257	4	0	0	0	0	26	56	101	29	36	1	1166

表 2 按照进展分类检查发现问题统计表

道路类别 \ 问题类别	私搭乱建	开墙打洞	立面问题	牌匾标识	地面问题	设施破损	绿化问题	架空线凌乱	环境卫生	秩序问题	街巷公示牌	问题合计
报送达标	4	0	16	0	0	0	1	1	17	9	2	50
在施	424	1	126	2	2	8	15	23	277	203	33	1114
未开工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
问题合计	428	1	142	2	2	8	16	24	294	212	37	1166

表 3 较好小巷统计表

城区	小巷名称	所属街道	检查日期	数量
东城区	陶然大厦南侧路	永外	9.1	5
	松林东路	永外	9.4	
	西镇江胡同	建国门	9.20	
	育树头条	北新桥	9.25	
	红星胡同	建国门	9.29	
西城区	寿逾百胡同	金融街	9.1	22
	四道湾胡同	金融街	9.1	
	教育夹道	西长安街	9.1	
	前百户胡同	金融街	9.4	
	翠华街南北方向	新街口	9.5	
	西外华堂商场东侧路	展览路	9.6	
	石灯胡同	金融街	9.6	
	西城区外国语学校南侧路	展览路	9.7	
	琉璃井胡同南段	椿树	9.8	
	南柳夹道	椿树	9.8	
	白云观街北里3号楼西侧路	月坛	9.12	
	白云观南里路	月坛	9.12	
	铁胳膊胡同	椿树	9.18	
	永光东街	椿树	9.18	
	下岗胡同	金融街	9.19	
	博兴胡同	大栅栏	9.19	
	云梯胡同	金融街	9.20	
	复兴门外大街23号楼西侧路	月坛	9.20	
	乐道巷	月坛	9.25	
	全国总工会宿舍小区路	月坛	9.25	
	定阜街	什刹海	9.29	
	长安兴融中心周边路	金融街	9.30	

三、分析与建议

总体来看,9月份发现问题相比8月份数量有所上升,主要集中于私搭乱建,东、西城区要迅速整治,对于私自搭建的铁棚、栅栏,及时拆除,并通过绿化等方式有效利用恢复后的空地;环境卫生问题和秩序问题总体呈下降趋势,环比8月份,均下降22%,9月份,平均每条街巷发现的环境卫生问题为1.33处,秩序问题为1.96处。

但是,这两类问题仍居所有问题的二、三位。东、西城要加大环境卫生清扫保洁、垃圾清运力度,加强指导考核;及时清理地桩地锁,多途径挖掘停车资源,规范车辆停放秩序,确保街巷通畅。抓好日常管控,切实落实责任,运用好物业管理等专业服务队伍;街巷长、市容市貌监督员和小巷管家认真履职,发挥作用,确保核心区各条背街小巷以干净、整洁、有序的面貌迎接十九大胜利召开。

(本刊)