

背街小巷环境整治提升专报

第 33 期

(总第 33 期)

首都精神文明办 市城市管理委


2017 年 10 月 13 日

背街小巷环境整治提升检查周报

9 月 25 日至 9 月 30 日，首都文明办、市城市管理委对首都核心区背街小巷环境整治提升情况进行了检查，情况如下：

一、工作开展情况

截至 9 月 30 日，两区报送达到“十无”标准的有 141 条（东城区 80 条、西城区 61 条），在施 1332 条（东城区 409 条、西城区 923 条），未开工 11 条（东城区 7 条、西城区 4 条）。



背街小巷环境整治提升进展情况示意图

二、 督导检查情况

本周共检查7个街道60条背街小巷,共查出问题386处。其中在施60条,查出问题386处。综合分析主要问题是:私自搭建棚亭围墙围栏等建构筑物问题135处;堆物堆料、地面脏乱等环境卫生问题98处;机动车、非机动车、共享单车乱停乱放等秩序问题80处。按照背街小巷“十无”标准,本周较好6条。具体情况如下:

表 1 核心区问题类别统计表

问题类别	私搭乱建	开墙打洞	立面问题	牌匾标识	地面问题				设施破损	绿化问题	架空线凌乱	环境卫生						秩序问题	街巷公示牌		合计							
					破损道路	路面坑洼	井盖、雨水篦子破损缺失	雨水、污水管道不通畅				公厕设施设置不完善	公厕设施破损、锈蚀、脏污	公共区域缺乏绿化	病死花木	架空线凌乱	地面脏乱		堆物堆料	墙体乱涂乱画、张贴非法小广告		公厕不洁、臭味、蚊蝇	垃圾收集设施设置不足、周围不整洁	雨水口有污物	沟渠树坑花池等有杂物	机动车乱停乱放	非机动车、共享单车乱停乱放	私装地锁或利用石墩占用车位
问题明细	私自搭建棚亭围墙围栏等建构建筑物	临街住宅开墙打洞	残墙断壁	外挂空调电表箱交接箱等设施无装饰或遮挡	违规设置各类广告牌匾标识	破损道路	路面坑洼	井盖、雨水篦子破损缺失	雨水、污水管道不通畅	公厕设施设置不完善	公厕设施破损、锈蚀、脏污	公共区域缺乏绿化	病死花木	架空线凌乱	地面脏乱	堆物堆料	墙体乱涂乱画、张贴非法小广告	公厕不洁、臭味、蚊蝇	垃圾收集设施设置不足、周围不整洁	雨水口有污物	沟渠树坑花池等有杂物	机动车乱停乱放	非机动车、共享单车乱停乱放	私装地锁或利用石墩占用车位	占道经营	无街巷公示牌	公示内容不真实、联系方式不畅通	
东城	25	0	23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	8	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	65
西城	110	0	23	0	0	0	0	0	0	5	2	0	5	5	82	0	0	0	0	0	5	12	54	6	12	0	321	
明细合计	135	0	46	0	0	0	0	0	0	6	2	0	7	8	90	0	0	0	0	0	5	12	57	6	12	0	386	

表 2 按照进展分类检查发现问题统计表

道路类别 \ 问题类别	私搭乱建	开墙打洞	立面问题	牌匾标识	地面问题	设施破损	绿化问题	架空线凌乱	环境卫生	秩序问题	街巷公示牌	问题合计
报送达标	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在施	135	0	46	0	0	6	2	7	98	80	12	386
未开工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
问题合计	135	0	46	0	0	6	2	7	98	80	12	386

表 3 较好小巷统计表

城区	小巷名称	所属街道	检查日期	数量
东城区	育树头条	北新桥	9.25	2
	红星胡同	建国门	9.29	
西城区	乐道巷	月坛	9.25	4
	全国总工会宿舍小区路	月坛	9.25	
	定阜街	什刹海	9.29	
	长安兴融中心周边路	金融街	9.30	

三、分析与建议

本周检查背街小巷全部是在施状态。主要集中于私搭乱建，环境卫生和环境秩序问题。针对私搭乱建，请东、西城区迅速整治，对于私自搭建的铁棚、栅栏，及时拆除，并通过绿化等方式有效利用恢复后的空地；针对环境卫生问题，加大清扫保洁、垃圾清运力度，加强指导考核；针对秩序问题，多途径挖掘停车资源，规范车辆停放秩序，确保街巷通畅有序。同时，抓好日常管控，切实落实责任，运用好物业管理等专业服务队伍；发挥街巷长、市容市貌监督员和小巷管家作用，确保核心区各条背街小巷以干净、整洁、有序的面貌迎接十九大胜利召开。（本刊）