

背街小巷环境整治提升专报

第 26 期

(总第 26 期)

首都精神文明办 市城市管理委

2017 年 8 月 31 日

【背街小巷环境整治提升检查周报】


背街小巷环境整治提升检查周报

8 月 21 日至 8 月 25 日，首都文明办、市城市管理委对首都核心区背街小巷环境整治提升情况进行了检查，情况如下：

一、工作进展情况

截至 8 月 18 日，报送达到“十无”标准的有 190 条（东城区 62 条、西城区 128 条），在施 1088 条（东城区 237 条、西城区 851 条），未开工 206 条（东城区 197 条、西城区 9 条）。

背街小巷环境整治提升进展情况示意图



二、督导检查情况

本周共检查 12 个街道 50 条背街小巷，共查出问题 174 处。其中报送达到“十无”的 13 条，查出问题 16 处；在施 29 条，查出问题 136 处；未施工 8 条，查出问题 22 处。综合分析主要问题是：堆物堆料、地面脏乱等环境卫生问题 68 处；机动车、非机动车、共享单车乱停乱放等秩序问题 36 处；架空线凌乱 21 处。督导组已将发现的问题及时反馈给东、西城区。按照背街小巷“十无”标准，本周较好 5 条(东城区崇文门外街道新怡东侧路；西城区新街口街道西城党校路、熙府桃园西夹道，金融街街道粉子胡同和西长安街街道博学胡同)。具体情况如下：

核心区问题类别统计表

问题类别	私搭乱建	开墙打洞	立面问题	牌匾标识	地面问题				设施破损	绿化问题	架空线凌乱	环境卫生						秩序问题	街巷公示牌		合计						
					破损道路	路面坑洼	井盖、雨水篦子破损缺失	雨水、污水管道不通畅				公厕设施设置不完善	公共区域缺乏绿化	病死花木	架空线凌乱	地面脏乱	堆物堆料		墙体乱涂乱画、张贴非法小广告	公厕不洁、臭味、蚊蝇		垃圾收集设施设置不足、周围不整洁	雨水口有污物	沟渠树坑花池等有杂物	机动车乱停乱放	非机动车、共享单车乱停乱放	私装地锁或利用石墩占用车位
问题明细	私自搭建棚亭围墙围栏等建构建筑物	临街住宅开墙打洞	残墙断壁	外挂空调电表箱交接箱等设施无装饰或遮挡	违规设置各类广告牌匾标识	破损道路	路面坑洼	井盖、雨水篦子破损缺失	雨水、污水管道不通畅	公厕设施设置不完善	公共区域缺乏绿化	病死花木	架空线凌乱	地面脏乱	堆物堆料	墙体乱涂乱画、张贴非法小广告	公厕不洁、臭味、蚊蝇	垃圾收集设施设置不足、周围不整洁	雨水口有污物	沟渠树坑花池等有杂物	机动车乱停乱放	非机动车、共享单车乱停乱放	私装地锁或利用石墩占用车位	占道经营	无街巷公示牌	公示内容不真实、联系方式不畅通	
东城	3	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	9	12	18	1	0	0	0	0	8	8	0	0	4	0	73
西城	10	0	11	0	2	2	1	0	0	0	1	0	12	15	21	1	0	0	0	0	6	8	3	3	5	0	101
明细合计	13	0	19	0	2	4	1	0	0	0	1	0	21	27	39	2	0	0	0	0	14	16	3	3	9	0	174

三、分析建议

综合分析本周检查情况，垃圾暴露，垃圾桶不洁，清理、作业不及时等环境卫生问题和各类车辆乱停乱放等秩序问题以及架空线凌乱问题仍是排名前三位的高发问题。东、西城区要着力解决垃圾暴露问题，强化环境卫生作业，确保干净卫生；要加快推进背街小巷架空线入地或规范梳理。有条件的背街小巷要推行单边停车和错峰停车。

(本刊)