

# 尘土残存量检测

2025 年第 105 期（总第 749 期）

## 9 月 2 日检查情况

按照北京市城市管理委员会关于印发《北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）》的通知（京管办发〔2024〕4号）要求，依据《城市道路清扫保洁质量与作业要求》（DB11/T 353）以及《城市道路路面尘土残存量检测方法》（DB11/T 1204）的标准，我委组织对全市范围内开展机械作业的道路进行尘土残存量监测。9月2日检测情况如下：

### 一、大兴区

#### （一）一级作业道路

##### 1. 金星路

所在街镇：黄村地区

检测时间：09:03

检测方向：东向西

检测结果:  $8.0\text{g}/\text{m}^2$



## 2. 兴旺路

所在街镇: 黄村地区

检测时间: 09:31

检测方向: 南北双向

检测结果:  $9.0\text{g}/\text{m}^2$



## 3. 兴旺大街

所在街镇: 清源街道

检测时间: 10:06

检测方向: 南北双向

检测结果：8.4g/m<sup>2</sup>



#### 4. 林校路

所在街镇：林校路街道

检测时间：10:43

检测方向：南北双向

检测结果：8.4g/m<sup>2</sup>



## 二、房山区

### (一) 一级作业道路

#### 1. 顾八路

所在街镇：城关街道

检测时间：12:01

检测方向：北向南

检测结果：5.8g/m<sup>2</sup>



## 2. 燕房路

所在街镇：城关街道

检测时间：13:03

检测方向：南向北

检测结果：6.4g/m<sup>2</sup>



## 3. 兴房大街

所在街镇：城关街道

检测时间：13:23

检测方向：东向西

检测结果：6.0g/m<sup>2</sup>



#### 4. 民丰街

所在街镇：良乡地区

检测时间：14:59

检测方向：西向东

检测结果：5.0g/m<sup>2</sup>



### 三、经开区

#### (一) 一级作业道路

## 1. 瑞合路

所在街镇：亦庄地区

检测时间：13:18

检测方向：北向南

检测结果：7.4g/m<sup>2</sup>



## 2. 亦柏路

所在街镇：亦庄地区

检测时间：13:42

检测方向：北向南

检测结果：6.6g/m<sup>2</sup>



### 3. 新风河路

所在街镇：亦庄地区

检测时间：14:07

检测方向：西向东

检测结果：9.0g/m<sup>2</sup>



### 4. 三台山路

所在街镇：亦庄地区

检测时间：15:11

检测方向：南向北

检测结果：8.2g/m<sup>2</sup>



## 四、门头沟区

### (一) 一级作业道路

#### 1. 石龙南路 (G108 辅线)

所在街镇: 永定地区

检测时间: 09:12

检测方向: 北向南

检测结果:  $8.4\text{g}/\text{m}^2$



#### 2. 新城大街

所在街镇: 永定地区

检测时间: 09:48

检测方向: 北向南

检测结果:  $7.0\text{g}/\text{m}^2$



### 3. 水厂北路

所在街镇: 城子街道

检测时间: 10:33

检测方向: 东向西

检测结果:  $3.8\text{g}/\text{m}^2$



### 4. 泰安路 (龙兴路)

所在街镇: 永定地区

检测时间: 11:08

检测方向: 西向东

检测结果:  $8.8\text{g}/\text{m}^2$



打卡 11:08

北京市门头沟区永定镇东西分桥

39°54'0"N, 116°6'22"E

2025.09.02 星期二

阴 27°C

道路名称: 泰安路(龙兴路)

今日水印相机已验证, 时间地点真实

今日水印  
相机真实可信  
ID: 229YAY8Y45K06