

# 尘土残存量检测

2026年第15期（总第818期）

## 2月3日检查情况

按照北京市城市管理委员会关于印发《北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）》的通知（京管办发〔2024〕4号）要求，依据《城市道路清扫保洁质量与作业要求》（DB11/T 353）以及《城市道路路面尘土残存量检测方法》（DB11/T 1204）的标准，我委组织对全市范围内开展机械作业的道路进行尘土残存量监测。2月3日检测情况如下：

### 一、丰台区

#### （一）一级作业道路

##### 1. 太平桥路

所在街镇：太平桥街道

检测时间：09:21

检测方向：南向北

检测结果:  $8.6\text{g}/\text{m}^2$



## 2. 广安路 (东)

所在街镇: 太平桥街道

检测时间: 09:32

检测方向: 东向西

检测结果:  $9.6\text{g}/\text{m}^2$



## 3. 万丰路

所在街镇: 六里桥街道

检测时间: 10:03

检测方向: 北向南

检测结果:  $6.7\text{g}/\text{m}^2$



#### 4. 靛厂路

所在街镇: 六里桥街道

检测时间: 10:37

检测方向: 西向东

检测结果:  $4.8\text{g}/\text{m}^2$



## 二、石景山区

### (一) 一级作业道路

#### 1. 古城大街

所在街镇: 古城街道

检测时间：12:24

检测方向：南向北

检测结果：7.2g/m<sup>2</sup>



## 2. 古城北路

所在街镇：古城街道

检测时间：12:50

检测方向：东西双向

检测结果：5.9g/m<sup>2</sup>



## 3. 苹果园南路

所在街镇：苹果园街道

检测时间：13:24

检测方向：东向西

检测结果：7.2g/m<sup>2</sup>



#### 4. 苹果园大街

所在街镇：苹果园街道

检测时间：14:15

检测方向：南向北

检测结果：3.4g/m<sup>2</sup>



### 三、顺义区

#### (一) 一级作业道路

## 1. 建新东街

所在街镇：胜利街道

检测时间：10:08

检测方向：西向东

检测结果：4.2g/m<sup>2</sup>



## 2. 光明南大街

所在街镇：光明街道

检测时间：10:37

检测方向：南向北

检测结果：5.8g/m<sup>2</sup>



### 3. 府前东街

所在街镇：光明街道

检测时间：10:58

检测方向：西向东

检测结果：6.6g/m<sup>2</sup>



## (二) 二级作业道路

### 1. 西外街

所在街镇：胜利街道

检测时间：11:26

检测方向：东西双向

检测结果：9.6g/m<sup>2</sup>



## 四、大兴区

### (一) 一级作业道路

#### 1. 兴旺路

所在街镇: 黄村地区

检测时间: 09:10

检测方向: 北向南

检测结果:  $8.6\text{g}/\text{m}^2$



#### 2. 富强路

所在街镇: 林校路街道

检测时间: 09:47

检测方向：东西双向

检测结果：6.7g/m<sup>2</sup>



### 3. 林校北路

所在街镇：林校路街道

检测时间：10:29

检测方向：东向西

检测结果：7.0g/m<sup>2</sup>



## (二) 二级作业道路

### 1. 永大路

所在街镇：黄村地区

检测时间：11:21

检测方向：东西双向

检测结果：8.6g/m<sup>2</sup>



## 五、平谷区

### (一) 一级作业道路

#### 1. 航宇街

所在街镇：渔阳地区

检测时间：13:21

检测方向：东向西

检测结果：6.7g/m<sup>2</sup>



## 2. 平程路

所在街镇：兴谷街道

检测时间：13:55

检测方向：南北双向

检测结果：5.1g/m<sup>2</sup>



## 3. 平翔路

所在街镇：兴谷街道

检测时间：14:47

检测方向：北向南

检测结果：7.7g/m<sup>2</sup>



## (二) 二级作业道路

### 1. 谷丰东路

所在街镇：兴谷街道

检测时间：14:20

检测方向：南向北

检测结果：8.6g/m<sup>2</sup>



## 六、经开区

### (一) 一级作业道路

#### 1. 博兴三路

所在街镇：亦庄地区

检测时间：13:11

检测方向：南向北

检测结果：9.6g/m<sup>2</sup>



## 2. 荣昌东街

所在街镇: 亦庄地区

检测时间: 14:07

检测方向: 西向东

检测结果:  $6.4\text{g}/\text{m}^2$



## 3. 荣京东街

所在街镇: 亦庄地区

检测时间: 14:47

检测方向: 东向西

检测结果:  $6.7\text{g}/\text{m}^2$



## (二) 二级作业道路

### 1. 宏达南路

所在街镇: 亦庄地区

检测时间: 13:44

检测方向: 南向北

检测结果:  $7.5\text{g}/\text{m}^2$

