

环境卫生检查

2024年第II-256期(总第II-1198期)

12月17日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案(试行)的通知》(京管办发[2024]4号)要求,我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查,12月17日抽查情况如下:

海淀区

城市道路检查情况

金沟河路(良好)T09:50

采石路北路(良好)T10:09

永定路(良好)T10:29

北太平路(路面、边线有浮土)T10:33



环卫作业车辆检查情况

京 CD1089(良好)T09:51

京 ACD515(良好)T10:10

背街小巷检查情况


永采路(良好)T10:12

铁家坟路(良好)T10:20

枣林路(良好)T10:41

公共卫生责任区检查情况

北太平路数码快印门前(责任区有废弃物)T10:48



太平路振兴地产(良好)T10:57

城市公共厕所检查情况

玉海园垃圾楼(良好)T10:02

枣林路南口(良好)T10:40

农村公共厕所检查情况

后沙涧村东街公厕(良好)T14:54

后沙涧村西公厕(良好)T14:49

梁家园公厕(良好)T14:45

柳林村公厕(良好)T14:40

柳林村委会北桥公厕(良好)T14:35

台头村南公厕(良好)T14:30

台头村委会北侧公厕(良好)T14:25

车耳营北路东口公厕(良好)T14:21

车耳营村委会西公厕(良好)T14:18

七王坟下公厕(良好)T14:13

七王坟公厕(良好)T14:08

温泉村山口路公厕(良好)T13:43

温泉村东口公厕(良好)T13:37

白家疃苗圃公厕(良好)T13:32

白家疃村东口公厕(良好)T13:27

农村街坊路检查情况

梁家园村村委会门前路(良好)T14:49

柳林村村委会门前路(良好)T14:45

聂各庄村村委会门前路(良好)T14:40

苏三四村村委会门前路(良好)T14:36

台头村村委会门前路(良好)T14:32

西小营村村委会门前路(良好)T14:28

车耳营村村委会门前路(良好)T14:22

七王坟村村委会门前路(良好)T14:17

西埠头村村委会门前路(良好)T14:13

柳林村中心路(良好)T14:10

聂各庄村中心路(良好)T14:06

台头村中心路(良好)T14:01

丰台区

城市道路检查情况

东大街(良好)T10:13

丰管路(良好)T10:22

近园路(良好)T10:16

西局南路(良好)T10:10

益泽路(良好)T10:31

背街小巷检查情况

玉林西路(良好)T09:24

【问题复议联系方式】

传真：87501231