

环境卫生检查

2025年第IV-275期（总第IV-1448期）

11月29日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，11月29日抽查情况如下：

密云区

农村街坊路检查情况

金山子中心路(良好)T10:14

前焦家坞村中心路(良好)T10:14

巨各庄村村委会门前路(良好)T10:14

霍各庄村村委会门前路(良好)T10:14

蔡家洼村村委会门前路(良好)T10:14

八家庄村村委会门前路(良好)T10:14

水峪村村委会门前路(良好)T10:14

后焦家坞村村委会门前路(良好)T10:14

蔡家洼村中心路(路面有废弃物)T15:40




东白岩村村委会门前路(良好)T15:40

东白岩村中心路(良好)T15:40


水峪村中心路(绿地内有废弃物)T12:42



霍各庄村中心路(绿地内有废弃物)T13:11



霍各庄村中心路(路面有浮土)T13:11



金山子村村委会门前路(良好)T13:11

巨各庄镇政府门前路(良好)T10:45

农村公共厕所检查情况


巨各庄健身公园公厕(良好)T10:21

蔡家洼村公园公厕(良好)T10:21


东白岩村公厕(便器出水口漏水)T15:08



东白岩村公厕(无障碍卫生间未开放)T15:08



东白岩村公厕(厕位不洁)T15:08



八家庄健身公园公厕(良好)T15:08

金山子村南公厕(小便器不洁)T15:08



金山子村南公厕(镜子、洗手池不洁)T15:08



霍各庄村健身园公厕(墙面破损)T13:01



霍各庄村健身园公厕(洗手池不洁)T13:01




水峪村健身园公厕(良好)T13:01

后焦家坞村北公厕(墙面破损)T11:52



后焦家坞村北公厕(公厕铭牌模糊不清)T11:52



前焦家坞村后院公厕(厕位、便器不洁)T11:07



前焦家坞村后院公厕(洗手池不洁)T11:07



平谷区

农村街坊路检查情况

北城子村村委会门前路(良好)T10:58

北埝头村村委会门前路(良好)T10:58

管家庄村村委会门前路(良好)T10:58

东柏店村村委会门前路(良好)T10:58

西石桥村村委会门前路(良好)T10:58

东石桥村中心路(良好)T10:58

东石桥村村委会门前路(绿地内有废弃物)T10:45



大兴庄镇镇政府门前路(良好)T10:45

农村公共厕所检查情况

大兴庄镇西石桥村西公厕(良好)T08:45

大兴庄镇东石桥村公厕(良好)T08:45

大兴庄镇管庄子村公厕(厕内墙面不洁)T10:21



大兴庄镇西石桥村委会公厕(良好)T10:21

大兴庄镇东柏店村委会公厕(良好)T10:21

大兴庄镇北城子村委会公厕(良好)T10:21

【问题复议联系方式】

传真： 87501231