

# 环境卫生检查

2024年第III-217期（总第III-1121期）

## 10月28日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，10月28日抽查情况如下：

### 大兴区

#### 农村公共厕所检查情况

王各庄村公厕(良好)T14:28

魏善庄村公厕3(良好)T14:23

魏善庄村公厕 1(良好)T14:19

魏善庄村公厕 2(厕位内外侧不洁)T14:15



魏善庄村公厕 2(门把手破损)T14:16



魏善庄镇魏善庄中学对面公厕(铭牌字体不清晰)T13:50



桂村公厕 3(良好)T11:28

桂村公厕 2(良好)T11:23

桂村公厕 1(良好)T11:18

李村公厕 4(良好)T11:13

李村公厕 3(良好)T11:09

李村公厕 2(良好)T11:02

李村公厕 1(良好)T10:57

霍村公厕 2(良好)T10:53

孙村公厕 3(良好)T10:49

郭上坡村公厕 1(良好)T10:45

三间房村公厕 2(良好)T10:41

三间房村公厕 1(良好)T10:39

霍村公厕 1(外立面破损)T10:36



孙村公厕 2(铭牌标志不规范)T09:39



孙村公厕 1(良好)T09:30

郭上坡村公厕 2(便器不洁)T09:04



郭上坡村公厕 2(无障碍坡道破损)T09:04



## 农村街坊路检查情况

王各庄村委会门前路(良好)T14:55

魏善庄村委会门前路(良好)T14:50

王各庄中心路(村委会南侧路与东侧路交叉口西南侧路面有  
废弃物)T14:45



桂村村委会门前路(良好)T11:56

李村村委会门前路(良好)T11:51

霍村村委会门前路(良好)T11:46

孙村村委会门前路(良好)T11:42

三间房村委会门前路(良好)T11:37

桂村街中心路(贵达路与贵福路交叉口东南侧绿地有废弃物)T11:32



郭上坡村村委会门前路(村委会南侧路与三郭路交叉口西南侧绿地有废弃物)T09:00



## 通州区

### 农村公共厕所检查情况

应寺村公厕公厕 060735A(地面不洁)T09:48



应寺村公厕公厕 060735B(良好)T09:41

兴隆庄村公厕 060721A(良好)T09:36

兴隆庄村公厕 060721B(良好)T09:31

前马坊村公厕公厕(良好)T09:25

小务村公厕(良好)T09:20

西槐庄村公厕(良好)T09:16

老槐庄村公厕 060714B(良好)T09:11

陈辛庄村公厕(良好)T14:38

陈于路与永觅路交叉口向北 450 米公厕 060713B(良好)T14:32

大羊村公厕 060709B(良好)T14:27

大羊村公厕 060709C(良好)T14:21

老槐庄村公厕 060714A(良好)T14:13

大羊村公厕 060709A(良好)T14:08

060732A 公厕(公厕未开放)T13:11



## 农村街坊路检查情况

应寺村村委会门前路(良好)T12:22

兴隆庄村村委会门前路(良好)T12:16

后马坊村村委会门前路(良好)T12:10

前马坊村村委会门前路(前马村村委会与孔兴路交叉口向西  
70米路面有枯草堆积)T12:06



小务村村委会门前路(良好)T13:41

西河村村委会门前路(良好)T13:36

马合店村村委会门前路(良好)T13:30

竖村村委会门前路(门前路与竖村村委会北侧路交叉口西北  
角路面堆物堆料)T13:23



西槐庄村村委会门前路(良好)T13:17

老槐庄村村委会门前路(良好)T13:12

陈辛庄村村委会门前路(良好)T13:08

大羊村村委会门前路(良好)T13:02

**【问题复议联系方式】**

传真：87501231