

环境卫生检查

2024年第Ⅲ-230期（总第Ⅲ-1134期）

11月13日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，11月13日抽查情况如下：

顺义区

环卫作业车辆检查情况

京 A13263D(良好)T10:49

背街小巷检查情况

静安街(良好)T10:55

铁东路(良好)T10:58

城市道路检查情况

仓上街(良好)T11:02

石园大街(良好)T11:17

顺和路(良好)T11:21

石园南大街(良好)T11:26

垃圾收集站点检查情况

仓上街(南侧元锦江湖菜馆旁垃圾收集站点)(垃圾桶桶身不洁)T11:07



仓上街(南侧元锦江湖菜馆旁垃圾收集站点)(垃圾桶破损)T11:07



仓上街(南侧元锦江湖菜馆旁垃圾收集站点)(周边地面有废弃物及杂物)T11:07



城市公共厕所检查情况

五中公厕(大便器内有积存物)T11:14



公共卫生责任区检查情况

右园大街(北侧大鸭梨门前)(良好)T11:18

房山区

农村公共厕所检查情况

长操村村委会旁公厕(良好)T15:23

佛子庄村商业街公厕(良好)T15:19

108 附路东班各村委会公厕(良好)T15:13

黑龙关村公厕(良好)T15:06

陈家台公厕(良好)T14:59

红煤厂村公厕(控制器破损)T14:51




南窖村公厕(良好)T15:56


大西沟公厕(良好)T15:52

中窖村公厕(良好)T15:49

水峪村公厕(大便器内有积存物)T15:42



中窖村下中窖公厕(纸篓满冒)T15:18



农村街坊路检查情况

长操村村委会门前路(良好)T17:36

佛子庄村村委会门前路(良好)T17:32

红煤厂村村委会门前路(良好)T17:25

黑龙关村村委会门前路(良好)T17:18

陈家台村村委会门前路(垃圾桶满冒)T17:07



西班各庄村村委会门前路(地面有废弃物)T13:42



西班各庄村村委会门前路(堆物堆料)T13:42



佛子庄乡村委会门前路(堆物堆料)T13:32



南窖村村委会门前路(良好)T15:58

花港村村委会门前路(良好)T15:53

水峪村村委会门前路(绿地有废弃物)T15:47



大西沟村村委会门前路(垃圾桶满冒)T15:30



中窖村村委会门前路(地面破损)T15:11



南窖乡政府门前路(良好)T15:37

佛子庄乡政府门前路(良好)T13:52

【问题复议联系方式】

传真：87501231