

# 环境卫生检查

2025 年第 III-41 期（总第 III-1217 期）

## 2 月 17 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，2月17日抽查情况如下：

### 房山区

#### 环卫作业车辆检查情况

京 AL9113(良好)T09:55

京 ACA690(良好)T09:57

京 AGQ219(良好)T10:01

### 垃圾收集站点检查情况

北关东路小区分类式垃圾桶(桶站周边堆放杂物)T09:07



### 城市公共厕所检查情况

昊天广场公厕(便器不洁)T09:13




### 城市道路检查情况

南关东西路(路侧脏污)T09:19



长虹东路（良乡段）（路面不洁）T09:26





昊天大街(良好)T09:00

北关东路(良好)T09:02

拱辰大街(良好)T09:09

### 公共卫生责任区检查情况

拱辰大街（东侧北京稻香村门前）(良好)T09:14

拱辰大街（西侧海澜之家门前）(良好)T09:15

良乡中路（北侧苏宁易购门前）(良好)T09:17


西潞南大街（西侧格林豪泰智选酒店门前）(良好)T09:20

## 顺义区

### 城市道路检查情况

拥军路(良好)T10:36

大东路(机械化作业未达到质量要求)T10:39



站前东街(良好)T10:41

## 通州区

### 城市道路检查情况

通朝大街(良好)T08:49

西营前街(人行步道有暴露垃圾)T08:58



新华东街(良好)T09:25

故城东路(良好)T09:28

赵登禹大街(良好)T09:31

玉带河东街(良好)T09:33

滨河中路(良好)T09:36

## 公共卫生责任区检查情况

品源记(良好)T08:50

金凤呈祥(良好)T09:28

九棵树东路绿地(九棵树东路与云景东路交叉口西110米路南绿地有废弃物)T12:19



## 垃圾收集站点检查情况

西营前街(西)密闭式清洁站(清洁站外立面墙砖破损)T09:00



环境卫生

时间: 2025.02.17 09:00  
地点: 通州区中仓街道·西营前街  
经纬度: 39.897050°N,116.652677°E



环境卫生

时间: 2025.02.17 09:00  
地点: 通州区中仓街道·西营前街  
经纬度: 39.897055°N,116.652775°E



环境卫生

时间: 2025.02.17 09:02  
地点: 通州区中仓街道·西营前街  
经纬度: 39.897087°N,116.652659°E




环境卫生

时间: 2025.02.17 09:02  
地点: 通州区中仓街道·西营前街  
经纬度: 39.897085°N,116.652709°E

东里平房区垃圾投放点(良好)T09:06

六中密闭压缩式清洁站(清洁站门前不洁)T09:22



环境卫生

时间: 2025.02.17 09:22  
地点: 通州区中仓街道·西顺城街  
经纬度: 39.901577°N,116.658678°E



环境卫生

时间: 2025.02.17 09:22  
地点: 通州区中仓街道·西顺城街  
经纬度: 39.901607°N,116.658699°E



## 城市公共厕所检查情况

粮食局公厕(便器内有积存物、纸篓满冒)T09:02



铁路宿舍东公厕(良好)T09:04

铁路宿舍西公厕(良好)T09:07

车站路公厕(责任区内不洁)T09:16



## 环卫作业车辆检查情况

京 CJ6438(良好)T08:59

京 CJ0485(良好)T09:18

京 AGX100(良好)T09:10

京 AGP893(良好)T09:13

## 昌平区

## 公共卫生责任区检查情况

明和堂药店门前(良好)T10:55

明和堂药店门前(良好)T10:55

双龙兴五金机电门前(良好)T10:59

巴依老爷新疆美食门前(良好)T12:47

屯老二门前(良好)T15:00

### **城市道路检查情况**

振兴路(良好)T10:09

永安路(良好)T10:10

超前路(良好)T10:15

白浮泉路(良好)T10:18

永安热力北街(路面有积水)T10:24



创新路(良好)T10:28

温南路(良好)T10:48

水南路(道路边线有浮土)T10:53

南环西路(良好)T11:12

政府街(良好)T11:26

南环路(良好)T12:50

## 城市公共厕所检查情况

振兴路西路公厕(坑位不洁、纸篓满冒)T10:04



超前路西口公厕(良好)T10:13

公园东公厕(良好)T11:22

创新路南口公厕(良好)T10:35

## 垃圾收集站点检查情况

万科桶站对接点(良好)T11:22

创新路密闭式清洁站(站内不洁门窗有污垢)T10:39



体委密闭式清洁站(良好)T11:31

政法大学密闭式清洁站(良好)T14:55

### 环卫作业车辆检查情况

京 A47857D(良好)T10:08

京 AYG289(车辆不洁号牌污损)T10:18



京 AV3036(良好)T10:29

京 A42555D(良好)T14:43

京 A04865D(良好)T14:45

京 AK5616(良好)T14:53

大兴区

农村公共厕所检查情况

北泗村委会旁公厕(良好)T15:30

罗一村委会南侧公厕(洗手池台面不洁)T15:40



东北台村委会西侧公厕(良好)T15:45

赵县营村委会南侧公厕(地面不洁)T15:50



再一村村委会西南角公厕(良好)T15:54

东北台村东南公厕(良好)T15:59

再二村委会旁公厕(良好)T15:00

再一村主街北公厕(洗手池台面不洁)T15:05



公合庄村村南公厕(厕门破损)T15:34



朱庄村委会南侧公厕(良好)T15:27

## 农村街坊路检查情况

北泗上村村委会门前路(良好)T15:50

东北台村村委会门前路(良好)T15:44

公和庄村村委会门前路(良好)T15:37

留民营村村委会门前路(良好)T15:32

赵县营村村委会门前路(良好)T15:27

朱庄村村委会门前路(良好)T15:22

窦营村村委会门前路(良好)T15:16

长子营镇政府门前路(良好)T15:11

### **公共卫生责任区检查情况**

天官院地铁绿地(良好)T14:53

### **【问题复议联系方式】**

传真：87501231