

环境卫生检查

2025 年第 III-141 期（总第 III-1317 期）

6 月 23 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，6 月 23 日抽查情况如下：

大兴区

城市公共厕所检查情况

台湾街公厕（便器内有积粪）T09:24



老油库公厕(公厕外立面窗户有污渍)T09:48



商场南巷公厕(便器内有积粪)T09:56



消防队公厕(良好)T09:38

三合庄公厕(良好)T10:13

北京小学公厕(良好)T10:16

兴和街公厕(良好)T10:42

公共卫生责任区检查情况

滨河街（西侧绿地内）（绿地内有废弃物）T09:36



兴华大街（东侧绿地）（绿地内有废弃物）T10:30



兴华大街（东侧物美停车场）（停车场内有废弃物）T10:31





时 间: 2025.06.23 10:31
地 点: 大兴区清源街道·丽园路兴华大街交叉口
经纬度: 39.748170°N, 116.326731°E

兴丰大街（西侧一点点门前）（良好）T09:53

新风河（良好）T15:33

城市道路检查情况

团结巷（边线有浮土）T10:01



时 间: 2025.06.23 10:01
地 点: 大兴区林校路街道·商场南巷与团结巷交叉口
经纬度: 39.727902°N, 116.330281°E

时 间: 2025.06.23 10:00
地 点: 大兴区林校路街道·商场南巷与团结巷交叉口
经纬度: 39.728336°N, 116.330287°E

兴政街（路面有遗撒）T10:02



黄村东西大街(良好)T09:51

富强路(良好)T10:09

永华路(良好)T10:04

环卫作业车辆检查情况

京 CM8426(良好)T09:28

京 CM0356(良好)T09:29

京 CM5484(良好)T09:34

京 CM6651(良好)T09:35

京 AGU698(良好)T09:36

京 AC98173(良好)T09:43

垃圾收集站点检查情况

台湾街密闭式清洁站(良好)T09:26

龙河路密闭式清洁站(良好)T09:47

星城商厦密闭式清洁站(良好)T09:54

清源小区(良好)T10:23

农村公共厕所检查情况

西大屯村公厕(良好)T13:51

东辛屯村公厕(良好)T13:44

小谷店村公厕 091(良好)T13:40

小谷店村公厕 090(良好)T13:35

太平庄公厕(良好)T13:30

西鲍村公厕(良好)T13:25

东鲍村公厕(良好)T13:20

马凤岗村公厕(良好)T13:14

西杭子村公厕(良好)T13:09

霍州营村公厕(良好)T13:02

农村街坊路检查情况

西鲍村中心路(良好)T10:08

马凤岗村中心路(良好)T10:13

东鲍村村委会门前路(良好)T10:20

小谷店村中心路(良好)T10:25

小谷店村村委会门前路(良好)T10:31

太平庄村村委会门前路(良好)T10:35

西杭子村中心路(良好)T10:40

东辛屯村村委会门前路(良好)T10:45

霍州营村村委会门前路(良好)T10:50

西大屯村村委会门前路(良好)T10:55

青云店镇政府门前路(良好)T10:15

昌平区

农村公共厕所检查情况

景陵村公厕(良好)T14:28

茂陵村东公厕(良好)T14:33

庆陵村东公厕(良好)T14:40

昭陵村汽车站公厕(良好)T14:45

大宫门幼儿园公厕(良好)T14:50

王庄村公厕(良好)T14:55

中山口路南新村车站公厕(良好)T14:59

涧头村西公厕(良好)T15:08

西山口村委会公厕(良好)T15:12

小宫门村南公厕(良好)T15:16

果庄村委会公厕(良好)T15:20

大宫门村公厕(良好)T15:25

长陵村公厕(良好)T15:30

献陵村公厕(良好)T15:35

胡庄村公厕(良好)T15:41

小宫门村公厕(纸篓满冒)T07:59



泰小路公厕(良好)T07:53

德胜口村公厕(窗户不洁)T07:15




农村街坊路检查情况

景陵村村委会门前路(良好)T13:41

长陵村村委会门前路(良好)T13:36

茂陵村村委会门前路(良好)T13:26


裕陵村村村委会门前路(路面有杂物堆放)T13:21



庆陵村村村委会门前路(良好)T13:14

献陵村村村委会门前路(良好)T13:06

昭陵村村村委会门前路(路面有废弃物)T12:50



大宫门村村村委会门前路(隔离带有废弃物)T12:01



王庄村村委会门前路(良好)T12:06

胡庄村村委会门前路(良好)T12:13

泰陵园村村委会门前路(良好)T12:21

德胜口村村委会门前路(良好)T12:27

果庄村村委会门前路(良好)T12:34

石牌坊村村委会门前路(路面有废弃物)T12:18




石牌坊村中心路(良好)T12:33

南新村村委会门前路(路面有废弃物)T10:50




南新村中心路(隔离带有废弃物)T10:45



涧头(满)村村委会门前路(良好)T08:37

涧头(满)村中心路(隔离带有废弃物)T08:29



西山口村村委会门前路(良好)T08:21

小宫门村村委会门前路(良好)T08:16

延寿镇政府(良好)T10:07

十三陵镇政府(良好)T10:30

公共卫生责任区检查情况

亢山广场绿地(良好)T15:48

昌平公园绿地(良好)T15:55

东沙河(良好)T15:40

【问题复议联系方式】

传真：87501231