

环境卫生检查

2025 年第 III-242 期（总第 III-1418 期）

10 月 21 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，10 月 21 日抽查情况如下：

昌平区

城市道路检查情况

龙禧二街(良好)T09:58

行知路(果皮箱周边有污渍)T10:00



龙禧三街(良好)T10:06

育知路(良好)T10:10

霍营东路(良好)T10:28

霍营北路(良好)T10:31

霍营西路(良好)T11:02

垃圾收集站点检查情况

行知路西侧华鑫生活超市旁垃圾收集站点(垃圾桶破损)T10:01



行知路西侧华鑫生活超市旁垃圾收集站点(桶身不洁)T10:01



行知路西侧华鑫生活超市旁垃圾收集站点(周边地面有废弃物)T10:01



文华西路东侧一潮一粥旁垃圾收集站点(垃圾桶破

损)T10:16



文华西路东侧一潮一粥旁垃圾收集站点(垃圾桶满

冒)T10:16



文华西路东侧鹅渔港铁锅炖旁垃圾收集站点(垃圾桶满

冒)T10:18





文华西路东侧鹅渔港铁锅炖旁垃圾收集站点(桶身不洁)T10:18



文华西路东侧鹅渔港铁锅炖旁垃圾收集站点(周边地面有污渍、废弃物及杂物堆放)T10:18




文华西路东侧鹅渔港铁锅炖旁垃圾收集站点(垃圾桶破
损)T10:18





公共卫生责任区检查情况

行知路(西侧华鑫生活超市门前)(责任区内有污渍及废弃物)T10:03



行知路(西侧丝路伊兰餐厅门前)(良好)T10:04

霍营东路(东侧天猫养车门前)(良好)T10:37

霍营东路(东侧飘宿门前)(良好)T10:38

亢山广场绿地(良好)T13:07

昌平公园绿地(良好)T13:07

东沙河(良好)T11:30

环卫作业车辆检查情况

京 A47410D(良好)T10:23

京 A44297D(良好)T10:24

京 CL5844(良好)T10:35

京 CL3400(良好)T10:40

京 CL0340(良好)T10:43

京 CL4551(良好)T10:59

城市公共厕所检查情况

龙锦一街公厕(良好)T11:07


东亚上北公厕(良好)T11:14

回龙观公园北门南侧(良好)T11:22


育知西路速八酒店公共卫生间(良好)T11:30

农村公共厕所检查情况

德胜口村委会公厕(纸篓满冒、大便器内有积存物)T07:08




小官门村委会公厕(工具未放置于指定位置)T08:12



涧头村南公厕(良好)T08:12

南新村车站公厕(纸篓满冒)T12:08



南新村村西公厕(扶手锈蚀)T12:19



王庄村老年服务中心公厕(纸篓满冒、大便器内有积存物)T13:32



大宫门幼儿园公厕(良好)T13:32

景陵村公厕(良好)T13:32

庆陵村东公厕(良好)T13:32

献陵村委会公厕(良好)T13:32

昭陵村汽车站公厕(良好)T13:32

胡庄村南公厕(良好)T13:32

涧头村西公厕(良好)T13:32

泰陵园村广场公厕(良好)T13:32

西山口村委会公厕(良好)T13:32

万娘坟村公厕(良好)T13:32

果庄村委会公厕(良好)T13:32

农村街坊路检查情况

石牌坊村中心路(路面有废弃物)T13:55



石牌坊村村委会门前路(路面有废弃物)T13:58



裕陵村村委会门前路(良好)T13:58

庆陵村村委会门前路(良好)T13:58

献陵村村委会门前路(良好)T13:58

昭陵村村委会门前路(良好)T13:58

大宫门村村委会门前路(良好)T13:58


王庄村村委会门前路(良好)T13:58

康陵园村村委会门前路(路面有废弃物)T13:18



胡庄村村委会门前路(良好)T13:18

南新村村委会门前路(路面有废弃物堆放)T12:14



涧头村村委会门前路(良好)T12:14

西山口村村委会门前路(良好)T12:14

小宫门村村委会门前路(良好)T12:14


泰陵园村村委会门前路(良好)T12:14

万娘坟村村委会门前路(良好)T12:14

德胜口村村委会门前路(良好)T12:14

果庄村村委会门前路(良好)T12:14

十三陵镇政府门前路(绿地内有废弃物)T13:07



延寿镇政府门前路(良好)T13:07

顺义区

农村公共厕所检查情况

兰家营村委会公厕(良好)T08:30

前晏子村南街公厕(良好)T08:30

姚各庄铁道旁公厕(良好)T08:30

农村街坊路检查情况


前晏子村村委会门前路(良好)T08:32

兰家营村村委会门前路(良好)T08:32

姚各庄村村委会门前路(良好)T08:32

公共卫生责任区检查情况

小中河(护坡、河岸有废弃物)T15:29



大兴区

公共卫生责任区检查情况

新源大街北延绿地(良好)T13:07

晨合国海嘉园西侧代征绿地(良好)T13:07

三合庄地区（东侧地块）绿地(良好)T13:07

【问题复议联系方式】

传真：87501231