

环境卫生检查

2025 年第 1-104 期（总第 1-1115 期）

5 月 28 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，5 月 28 日抽查情况如下：

经开区

城市道路检查情况

西环北路（良好）T09:42

文化园西路（良好）T09:48

亦兴北路(良好)T10:17

天宝北街(良好)T10:44

科慧大道(良好)T10:54

天宝中街(良好)T10:59

天宝西路(良好)T11:01


天宝南街(良好)T11:04

西环中路(良好)T11:15

公共卫生责任区检查情况

文化园西路(南侧南城香门前)(良好)T09:46

文化园西路(南侧朗丽兹酒店停车场)(责任区内有废弃物)T09:47



西环北路(西侧天祥典当门前)(良好)T09:54

西环北路(西侧小牛电动门前)(良好)T09:55

亦兴北路北侧绿地(绿地内有废弃物)T10:24





亦兴西路(西侧凉水河 2#停车场)(责任区内有废弃物)T10:36



城市公共厕所检查情况

亦庄地铁站临时公厕(灭火器表面有浮土)T09:51



亦庄文化广场公厕(小便器内不洁)T10:30



亦庄文化广场公厕(大便器内有积粪)T10:30



亦兴南路公厕(蹲台及大便器内不洁)T10:38



亦兴南路公厕(纸篓满溢)T10:38



科慧大道公厕(良好)T10:56

西环中路公厕(良好)T11:11

垃圾收集站点检查情况

西环北路西侧江仙雅居小馆旁垃圾收集站点(良好)T10:09

亦兴北路北侧福记私房菜旁垃圾收集站点(良好)T10:22

天宝北街北侧境界家园停车场垃圾收集站点(良好)T10:47

天宝北街北侧准视界视光中心旁垃圾收集站点(良好)T10:50

环卫作业车辆检查情况

京 CS7764(良好)T10:15

京 CS4171(良好)T10:25

京 CS2481(良好)T10:39

京 CS2801(良好)T11:03

东城区

公共卫生责任区检查情况

北护城河(良好)T10:42

【问题复议联系方式】

传真：87501231