

环境卫生检查

2025 年第 1-109 期（总第 1-1120 期）

6 月 6 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，6 月 6 日抽查情况如下：

经开区

环卫作业车辆检查情况

京 AJP981(良好) T09:47

京 CS7321(良好) T10:05

京 CS0304(良好)T10:38

京 CS7240(良好)T10:40

京 CS7571(无驾驶证)T10:45



京 CS2558(良好)T10:47

垃圾收集站点检查情况

天宝北街北侧贵园东里综合楼旁垃圾收集站点(良好)T09:55

科慧大道西侧香海西厨旁垃圾收集站点(良好)T09:57

隆庆街北侧隆庆街公厕旁垃圾收集站点(良好)T10:34

公共卫生责任区检查情况

天宝北街(北侧桔子酒店停车场)(责任区内有废弃物及建筑垃圾堆放)T09:59



天宝北街(北侧晨光文具门前)(良好)T10:00

万源街(北侧绿地)(绿地内有废弃物)T10:16



康定街(北侧绿地)(绿地内有废弃物)T11:10



城市道路检查情况

天华西路(良好)T10:03

天华北街(良好)T10:06

荣华中路(良好)T10:08

万源街(良好)T10:11

宏达北路(良好)T10:18

隆庆街(良好)T10:28

荣京东街(良好)T10:50

宏达中路(良好)T10:53

宏达南路(良好)T11:02

永昌南路(路面有浮土)T11:16





城市公共厕所检查情况

万源街公厕(大便器及蹲台不洁)T10:13



万源街公厕(责任区内有废弃物)T10:13



隆庆街公厕(良好)T10:31

宏达中路公厕(良好)T10:57


康定街公厕(大便器内及蹲台不洁)T11:07



西城区

城市道路检查情况

车公庄北里中路(路面、边线、雨水口不洁)T15:28



西直门外大街(良好)T15:02

车公庄北街(良好)T15:05

车公庄大街(良好)T15:08

百万庄大街(西)(良好)T15:11

车公庄南街(良好)T15:14

展览馆路(北)(良好)T15:15

车公庄北街(良好)T15:17

文兴西街(良好)T15:18

文兴东街(良好)T15:32

南礼士路(良好)T15:40

阜成门南大街(良好)T15:42

北营房中街(良好)T15:42

三里河东路(良好)T15:43

月坛北街(良好)T15:44

环卫作业车辆检查情况

京 A29328D(作业车辆未正确使用安全警示标志标识)T22:41



东城区

公共卫生责任区检查情况

和平里东街绿地(绿地内有废弃物)T11:51



和平里南街绿地(绿地内有废弃物)T11:35



【问题复议联系方式】

传真：87501231