

行业市直环卫检查

2023 年第 V-069 (总第 V-1392)

3 月 10 日检查情况

按照《北京市市政市容管理委员会关于修订印发北京市环境卫生专业检查考评办法的通知》（京政容函〔2014〕800号）要求，我委对市属城市道路和高速公路、市属园林绿地、市属河道、铁路以及城市轨道交通等行业范围环境卫生作业质量进行监督、检查，3月10日检查情况如下：

一、市属城市道路

（一）北京环卫集团作业道路

第 1 标段（二环主路机保 6 段 作业后效果良好） T14:47

第 1 标段（二环主路洗扫 5 段 作业后效果良好） T14:30

第 1 标段（二环主路捡拾 5 段 作业后效果良好） T14:55

- 第 1 标段（二环辅路机保 8 段 作业后效果良好） T14:34
- 第 1 标段（二环辅路洗扫 8 段 作业后效果良好） T14:03
- 第 3 标段（四环辅路机保 21 段 作业后效果良好） T10:10
- 第 3 标段（四环辅路机保 18 段 作业后效果良好） T09:25
- 第 3 标段（四环辅路洗扫 23 段 作业后效果良好） T10:24
- 第 3 标段（四环辅路捡拾 14 段 作业后效果良好） T10:37

（二）公联公司作业道路

- 第 4 标段（四环主路机保 4 段 作业后效果良好） T09:58
- 第 4 标段（四环主路机保 3 段 作业后效果良好） T09:34
- 第 4 标段（四环主路洗扫 7 段 作业后效果良好） T10:50
- 第 4 标段（四环主路捡拾 3 段 作业后效果良好） T11:12
- 第 7 标段（广渠路二期 作业后效果良好） T14:20

（三）昊天昊公司作业道路

- 第 9 标段（德贤路 作业后效果良好） T09:40

（四）海通纳公司作业道路

- 第 11 标段（京良路 作业后效果良好） T10:42

二、行业管理范围

（一）高速公路

京津高速出京方向<化工桥-德仁务收费站>（良好）

京津高速进京方向<德仁务收费站-化工桥>（通州段：6.5 公里

处护栏乱涂乱贴 T11:00)



京沪高速出京方向<十八里店桥-廊坊收费站> (朝阳段: 0.5公里处护坡有废弃物 T10:09/0.7公里处绿地有废弃物 T10:11)



京沪高速进京方向<廊坊收费站-十八里店桥> (通州段: 13.0公里处绿地有废弃物 T11:30)



京承高速出京方向<太阳官桥-司马台收费站>（密云段：73.0公里处密云服务区有废弃物 T10:24/113.0 公里处太师屯服务区有废弃物 T11:10）



京承高速进京方向<司马台收费站-太阳官桥>（密云段：112.0公里处太师屯服务区有废弃物 T11:41/98.0 公里处护栏乱涂乱画 T11:58//昌平段：17.0 公里处土沟停车区有废弃物 T12:52）



(二) 市属园林绿地

中华世纪坛绿地 (海淀段: 良好)

建国门外大街绿地 (朝阳段: 外交公寓西侧 20 米处绿地有废弃物 T08:28)



建国门桥绿地 (东城段: 建国门桥西南角绿地有废弃物)

T08:52)



(三) 市属河道

潮白河（密云段：良好）

潮河总干渠（密云段：博润轩生态园东侧边沟有废弃物

T10:34)



(四) 城市轨道

地铁4号线（海淀段：北京大学东门站良好/中关村站B口台阶以下区域地面有废弃物 T11:02/圆明园站B口台阶以下区域绿化带有废弃物 T11:45/圆明园站A口台阶以上区域地面有废弃物 T11:52/北官门站D口台阶以下区域地面有废弃物 T12:35/安河桥北站B口

台阶以下区域绿地有废弃物 T13:02/安河桥北站A口台阶以下区域
绿化带有废弃物 T13:20)





(五) 铁路道口

京承线（密云段：前栗园铁路道口、塘峪铁路道口良好）

(六) 农村公厕

密云区

(1) 十里堡镇

十里堡村明珠花园公厕(良好)

庄禾屯村委会公厕<120805A>(良好)

河槽村公厕<120812A>（无障碍卫生间未正常开放） T11:06



十里堡村健身园公厕（无障碍卫生间未正常开放） T11:29



(2) 穆家峪镇

大石岭村委会外公厕（良好）

西穆家峪(公园内)公厕（良好）

荆稍坟村委会院内公厕（良好）

西穆家峪村学校东侧公厕（良好）

前栗园村委会院外房西公厕（良好）

后栗园休闲广场公厕（外立面脱落） T12:47



(3) 巨各庄镇

水峪村西公厕（良好）

塘峪村东公厕（良好）

丰各庄老年中心公厕（良好）

丰各庄村广场东侧公厕（良好）

塘峪村南公厕（外立面脱落） T15:06



丰各庄村东公厕（坐便器损坏） T15:24



黄各庄村口公厕（无障碍卫生间未正常开放） T15:35



水峪健身园公厕（未配备有效的消防器材） T15:42



（七）农村街坊路

密云区

穆家峪镇

后栗园村委会门前路（良好）

大石岭村委会门前路（良好）

新农村村委会门前路（良好）

前栗园村委会门前路（良好）

南穆家峪村委会门前路（良好）

北穆家峪回族村委会门前路（良好）

新农村村委会西侧 20 米南北向路（良好）

前栗园村委会北侧 20 米东西向路（良好）

大石岭村委会西侧 30 米南北向路（良好）

荆稍坟村委会西侧 25 米南北向路（良好）

南穆家峪村委会北侧 5 米东西向路（良好）

九松山村委会东侧 100 米南北向路（良好）

北穆家峪回族村委会西侧 50 米南北向路（良好）

后栗园村委会南侧 40 米东西向路（西侧 50 米处有建筑垃圾未
及时清运） T12:42



荆稍坟村委会门前路（东侧 80 米处有堆物堆料） T13:12



西穆家峪村委会门前路（村委会附近路面浮土堆积严重） T1
3:45



西穆家峪村委会北侧 50 米东西向路（泥土石子较多） T13:46



九松山村委会门前路（村委会东侧 40 米处有泥土） T14:03



三、问题提示

朝阳区 京沪高速出京方向 3.2 公里处护网外有废弃物，应及时清理。



【问题复议联系方式】

电话：87501177-114