

行业市直环卫检查

2024 年第 V-312 (总第 V-1999)

11 月 7 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对市属城市道路和高速公路、市属园林绿地、市属河道、铁路以及城市轨道交通等行业范围环境卫生作业质量进行监督、检查，11月7日检查情况如下：

一、市属城市道路

（一）北京城市机扫公司作业道路

第 1 标段（二环主路机保 6 段 作业后效果良好） T14:02

第 1 标段（二环主路洗扫 11 段 作业后效果良好） T14:06

第 1 标段（二环主路捡拾 7 段 作业后效果良好） T14:11

第 1 标段 (二环辅路机保 11 段 作业后效果良好) T13:53
第 1 标段 (二环辅路洗扫 18 段 作业后效果良好) T13:47
第 1 标段 (二环辅路捡拾 12 段 作业后效果良好) T13:58
第 2 标段 (三环主路机保 15 段 作业后效果良好) T09:47
第 2 标段 (三环主路洗扫 27 段 作业后效果良好) T11:08
第 2 标段 (三环主路捡拾 20 段 作业后效果良好) T11:13
第 2 标段 (三环辅路机保 21 段 作业后效果良好) T09:44
第 2 标段 (三环辅路洗扫 36 段 作业后效果良好) T11:05
第 2 标段 (三环辅路捡拾 25 段 作业后效果良好) T11:11
第 3 标段 (四环辅路机保 31 段 作业后效果良好) T15:01
第 3 标段 (四环辅路洗扫 46 段 作业后效果良好) T10:13
第 3 标段 (四环辅路捡拾 27 段 作业后效果良好) T13:52
第 7 标段 (动物园路 作业后效果良好) T14:50
第 7 标段 (通惠河北路 作业后效果良好) T14:25
第 7 标段 (东北角联络线 作业后效果良好) T14:37
第 10 标段 (丰北路 出京方向丽泽桥南向西匝道不洁) T10:01



第 12 标段（长安街及迎宾线 新东路 作业后效果良好）

T15:04

第 12 标段（长安街及迎宾线 三里河路 作业后效果良好）

T15:12

第 12 标段（长安街及迎宾线 莲花池东路 作业后效果良好）

T14:56

第 12 标段（长安街及迎宾线 长安街 作业后效果良好）

T15:16

（二）公联洁达公司作业道路

第 4 标段（四环主路机保 7 段 作业后效果良好） T10:04

第 4 标段（四环主路洗扫 11 段 作业后效果良好） T10:15

第 4 标段（四环主路捡拾 8 段 内环方向丰北桥至南沙窝桥中间隔离带有杂物） T10:09



第 5 标段（阜石路 出京方向定慧桥至晋元桥边线不洁）

T10:20



第 8 标段（德贤路 作业后效果良好） T14:10

第 11 标段（广渠路 作业后效果良好） T14:17

（三）超环海公司作业道路

第 6 标段（莲花池西路 作业后效果良好） T14:43

（四）北控城服公司作业道路

第 9 标段（京良路 作业后效果良好） T14:05

二、行业管理范围

（一）高速公路

六环路内环方向全程<北野场桥-北野场桥>（顺义段：23.1 公里处护坡有废弃物 T10:45//21.9公里处加油站公厕厕门破损 T10:4

1



大兴段：89.1公里处加油站护坡有废弃物、路面有废弃物、沟渠有废弃物 T11:43//89.1公里处加油站公厕地面不洁 T11:43





通州段:52.4 公里处加油站堆物堆料、护栏有非法宣传品涂写
T11:12//52.4 公里处加油站公厕良好/30.4 公里处路面有废弃物
T10:50



通州段:40.1 公里处护坡有废弃物 T10:58//房山段:99.1 公里处
道路遗撒未及时清理未及时清理 T11:53



海淀段:148.9 公里处加油站路面有废弃物//148.9 公里处加油站公厕水龙头破损 T12:29//昌平段:173.5 公里处加油站护栏有非法宣传品涂写 T12:56//173.5 公里处加油站公厕良好)



六环路外环方向全程<北野场桥-北野场桥> (昌平段:186.5 公里处道路遗撒未及时清理 T14:01/175.1 公里处加油站路面有废弃

物、护栏有非法宣传品涂写 T14:11//175.1 公里处加油站公厕良好



148.7 公里处加油站公厕良好//房山段: 111.6 公里处路面有废弃
弃物 T15:12//大兴段:89.6 公里处道路遗撒未及时清理 T15:29



大兴段:88.9 公里处加油站内护坡有废弃物 T15:31//88.9 公里
处加油站公厕地面不洁、墙体瓷砖破损 T15:34)



(二) 园林绿地

市属园林绿地

毛主席纪念堂绿地 (良好)

区属园林绿地

丰台区

云岗森林公园绿地（公园东侧中部绿地内堆物堆料 T12:09）



（三）河道

区属河道

海淀区

金河（良好）

万泉河（良好）

平谷区

马坊南干渠（良好）

碱沟（良好）

（四）城市轨道交通

地铁4号线（大兴段:枣园站良好//西城段: 动物园站 C1 口责任区范围内有暴露垃圾 T13:45//大兴段:枣园站公厕良好//西城段: 动物园站公厕良好）



地铁 16 号线（海淀段:永丰南站、西北旺站、万泉河桥站、玉渊潭东门站、万寿寺站、农大南路站良好/马连洼 A 口南侧垃圾桶满冒 T11:01/C 口东侧责任区内有废弃物 T10:55/苏州桥 D 口东侧责任区内有废弃物 T08:51/甘家口站 A 口南侧责任区内有废弃物 T14:23//永丰南站公厕、西北旺站公厕、马连洼站公厕、农大南路站公厕、苏州桥站公厕、玉渊潭东门站公厕、万寿寺站公厕、甘家口站公厕良好/万泉河桥站公厕纸篓满冒 T10:05）





地铁6号线（西城段：二里沟站 A2 口绿地内有废弃物 T12:5
 3/C 口绿地内有废弃物 T13:11//二里沟站公厕良好）



（五）行业公厕

丰台区

云岗森林公园公厕（手纸架破损、厕位地面不洁 T12:11）



东城区

银座 mall 一层公厕（良好）

银座 mall 三层公厕（良好）

密云区

月季公园公厕（良好）

太扬公园太杨家园公厕（良好）

（六）旅游景区

大兴区

中国印刷博物馆公厕（良好）

【问题复议联系方式】

电话：87501177-114