

行业市直环卫检查

2025 年第 V-056 (总第 V-2109)

2 月 25 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对市属城市道路和高速公路、市属园林绿地、市属河道、铁路以及城市轨道交通等行业范围环境卫生作业质量进行监督、检查，2月25日检查情况如下：

一、市属城市道路

（一）北京城市机扫公司作业道路

第 1 标段（二环主路机保 6 段 作业后效果良好） T09:24

第 1 标段（二环主路捡拾 6 段 作业后效果良好） T09:31

第 1 标段（二环辅路机保 11 段 作业后效果良好） T13:39

第 1 标段（二环辅路捡拾 11 段 作业后效果良好） T13:45

第 2 标段（三环主路机保 16 段 作业后效果良好） T13:52

第 2 标段（三环主路捡拾 16 段 作业后效果良好） T13:59

第 2 标段（三环辅路机保 23 段 作业后效果良好） T14:03

第 2 标段（三环辅路捡拾 23 段 作业后效果良好） T14:07

第 3 标段（四环辅路机保 29 段 作业后效果良好） T14:27

第 3 标段（四环辅路捡拾 29 段 作业后效果良好） T14:36

第 7 标段（动物园路 作业后效果良好） T14:53

第 7 标段（通惠河北路 作业后效果良好） T15:29

第 7 标段（东北角联络线 作业后效果良好） T15:23

第 10 标段（丰北路 作业后效果良好） T15:17

第 12 标段（长安街及迎宾线 新东路 作业后效果良好）

T14:41

第 12 标段（长安街及迎宾线 三里河路 作业后效果良好）

T14:47

第 12 标段（长安街及迎宾线 莲花池东路 作业后效果良好）

T14:59

第 12 标段（长安街及迎宾线 长安街 作业后效果良好）

T09:47

（二）公联洁达公司作业道路

道路遗撒未及时清理 T10:39)



机场北线高速<首都机场中国海关-北七家桥> (良好)

机场北线高速<北七家桥-首都机场中国海关> (顺义段 2.1 公里处隔离带有废弃物 T10:16)



机场第二高速出京方向<平房桥-T3 航站楼> (朝阳段: 3.7 公里处道路遗撒未及时清理 T11:13)



机场第二高速进京方向<T3航站楼-平房桥>（朝阳段：1.7公里处路面有浮土 T09:12）



（二）园林绿地

市属园林绿地

毛主席纪念堂绿地（良好）

端门绿地（良好）

天安门观礼台绿地（良好）

区属园林绿地

昌平区

亢山广场绿地（良好）

科技园片区林绿地（良好）

花雨汀绿地（良好）

昌平中心公园绿地（良好）

大兴区

永兴路绿地（良好）

天贵大街绿地（良好）

永大路绿地(永大路与天华大街交叉口西南侧绿地内有废弃物

T12:33)



丰台区

万芳亭公园绿地（良好）

顺义区

白马路绿地（白马路与坤安路交叉口西 45 米处绿地内有废弃物

物 T15:26)



(三) 河道

市属河道

京密引水渠（海淀段：玉泉山路与香山路口向南 290 米河道有废弃物 T11:13）



南护城河（西城段：右安门东街与太平街交叉路口向西 60 米河岸有废弃物 T12:50）



区属河道

昌平区

东沙河（良好）

大兴区

小龙河（良好）

大龙河（良好）

顺义区

小中河(小中河与白兰路交叉路口北 320 米处路西侧河岸有废弃物 T09:57)




(四) 城市轨道交通

地铁1号线（石景山段：八宝山站、古城站、玉泉路站、八角游乐园站良好//玉泉路站公厕、八宝山站公厕良好/古城站公厕良好）

地铁4号线（大兴段：天宫院站 A 口绿地内有废弃物 T13:22//天宫院站公厕良好）




地铁7号线（西城段：虎坊桥站 A 口责任区内有废弃物 T11:49/C 口外立面破损 T11:34//虎坊桥站公厕良好）



地铁8号线（东城段：永定门外站良好）

地铁10号线（丰台段：丰台站、泥洼站、首经贸站良好//首经贸站公厕、丰台站公厕、泥洼站公厕良好）

地铁14号线（东城段：永定门外站良好/景泰站B口责任区内有废弃物 T08:01//永定门外站公厕良好/景泰站公厕良好）



地铁房山线（丰台段：首经贸站E口责任区内有废弃物 T13:49//首经贸站公厕良好）



地铁八通线（通州段：果园站良好//果园站公厕良好）

（五）行业公厕

昌平区

阳光商厦公厕（良好）

亢山广场公厕（良好）

金五星服装百货批发市场公厕（公厕门破损 T14:38）



顺义区

牛栏山市场公厕（良好）

石景山区

游乐园南绿轴锦绣公园公厕（厕所内墙壁隔板破损 T14:16）



丰台区

万芳亭公园北公厕（厕位不洁 T10:26）



(六) 旅游景区

石景山区

北京石景山游乐园公厕 (良好)

丰台区

万芳亭公园景区公厕 (良好)


朝阳区

中国紫檀博物馆景区公厕 (良好)

昌平区

十三陵景区公厕 (良好)

乐多港公厕 (厕位不洁 T09:14)



东城区

明城墙遗址公园公厕（良好）

三、各区环境卫生检查

（一）河道

区属河道

延庆区

官厅水库流域王泉营村区域（良好）

官厅水库流域杨户庄村区域（良好）

官厅水库流域阜高营村区域（良好）

官厅水库流域连家营村区域（良好）

官厅水库流域东小营村区域（良好）

【问题复议联系方式】

电话：87501177-114