

行业市直环卫检查

2025 年第 V-113 (总第 V-2166)

4 月 25 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对市属城市道路和高速公路、市属园林绿地、市属河道、铁路以及城市轨道等行业范围环境卫生作业质量进行监督、检查，4月25日检查情况如下：

一、市属城市道路

（一）北京城市机扫公司作业道路

第 1 标段（二环主路机保 5 段 作业后效果良好） T09:48

第 1 标段（二环主路洗扫 13 段 作业后效果良好） T09:51

第 1 标段（二环主路捡拾 7 段 作业后效果良好） T09:54

第 2 标段（三环主路机保 13 段 作业后效果良好） T11:17

第 2 标段（三环主路洗扫 20 段 作业后效果良好） T11:21

第 2 标段（三环主路捡拾 15 段 作业后效果良好） T11:13

第 2 标段（三环辅路机保 13 段 作业后效果良好） T11:09

第 2 标段（三环辅路洗扫 36 段 内环方向新兴桥东南角地面不洁） T11:05



第 12 标段（长安街及迎宾线 莲花池东路 作业后效果良好）
T10:00

二、行业管理范围

（一）高速公路

六环路内环方向全程<北野场桥-北野场桥>（顺义段：2.9 公里处道路遗撒未及时清理 T12:28//房山段： 101.9 公里处隔离带有废弃物 T10:13/101.3 公里处道路遗撒未及时清理 T10:10/大兴段：89.9 公里处路面有浮土 T10:02）




六环路外环方向全程<北野场桥-北野场桥>（房山段：99.5 公里处道路遗撒未及时清理 T14:43//丰台段：116.5 公里处路面有废弃物 T14:3）




五环路外环方向<来广营桥-来广营桥>(2.3 公里处服务区公厕良好//丰台段： 59.1 公里处护坡有废弃物 T11:30//大兴段： 51.6 公里处护坡有废弃物 T11:41//32.1 公里处加油站公厕良好)



五环路内环方向<来广营桥-来广营桥>(海淀段： 85.5 公里处护坡有废弃物 T11:49//朝阳段： 18.1 公里处护坡有废弃物 T12:33//2.5 公里处加油站公厕良好/18.1 公里处加油站公厕良好//大兴段： 26.1 公里处边沟有废弃物 T12:45/32.1 公里处路面有废弃物、护坡有废弃物 T12:58/53.1 公里处急流槽内有废弃物 T13:37//大兴段： 26.1 公里处加油站公厕良好/32.1 公里处加油站公厕良好/43.1 公里处加油站公厕良好)





通燕高速出京方向<通州北关环岛-白庙收费站>（通州段：26.9 公里处护坡有废弃物 T12:44）



通燕高速进京方向<白庙收费站-通州北关环岛>（通州段： 27.1 公里处排水沟有废弃物 T09:31）



京通快速路出京方向<国贸桥-八里桥收费站>（良好）

京通快速路进京方向<西马庄收费站-国贸桥>（良好）

（二）园林绿地

市属园林绿地

三里河绿地（西城段：三里河路 B30003 灯杆旁绿地内有粪便未清理 T09:23/玉渊潭地铁站 B 口旁绿地内有粪便未清理 T09:05）



经委三角绿地（西城段：绿地内有粪便未清理 T08:50）



区属园林绿地

西城区

德胜门立交桥绿地（绿地内有废弃物 T14:02）



德胜门东大街绿地（绿地内有废弃物 T14:22）



房山区

燕房路绿地（燕房路柳林前街交叉口绿地有废弃物 T12:30）



京周路绿地（良好）

大兴区

兴丰大街绿地（树池内有废弃物 T14:21）



兴丰大街东侧花园绿地（良好）

公园公厕

通州区

城市绿心公园公厕 06（良好）

绿心公园绿心园艺驿站公厕（良好）

城市绿心公园公厕 07（良好）

(三) 河道

市属河道

南护城河（东城段：近龙潭公园东门河道有漂浮物 T12:27/广渠门桥下西侧有便溺痕迹 T12:13）



京密引水渠（海淀段：蓝靛厂北路与万泉庄路交叉路口向北360米河岸有暴露垃圾 T15:00）



区属河道

房山区

丁家洼河（河道内有废弃物 T11:43）



(四) 城市轨道

地铁 2 号线（东城段：东四十条站、东直门站良好//东四十条站公厕良好）

地铁 4 号线（西城段：菜市口站良好/陶然亭站 A 口责任区内有废弃物 T15:36//菜市口站公厕、陶然亭站公厕良好）



地铁 7 号线（西城段：菜市口站良好/虎坊桥站 A 口责任区内有废弃物 T17:09//菜市口站公厕良好/虎坊桥站公厕地砖破损 T17:21）



地铁 9 号线 (丰台段: 六里桥东站良好//六里桥东站公厕良好)

地铁 10 号线 (海淀段: 西土城站、知春路站、长春桥站良好/
/丰台段: 泥洼站 A2 口责任区内有废弃物 T17:45//海淀段: 西土城
站公厕、知春路站公厕、长春桥站公厕良好//丰台段: 泥洼站公厕
良好)



地铁 13 号线 (海淀段: 知春路站 A 口责任区内有废弃物 T14:
38//东城段: 东直门站 G 口责任区内有废弃物 T10:20)




地铁 14 号线（丰台段：丽泽商务区良好//丽泽商务区站公厕良好）

地铁首都机场线（东城段：东直门站良好//东直门站公厕良好）

（五）商场超市

房山区

华冠天地商场公厕（墙面不洁、厕门破损 T14:11）



美廉美商场公厕（良好）

通州区

万达广场 2 层西南角公厕（良好）


万达广场 3 层西南角公厕（良好）

（六）旅游景区

大兴区

北京南海子麋鹿苑博物馆公厕（良好）

北京市留民营生态旅游景区公厕（厕内有明显异味 T16:06）



中国印刷博物馆景区公厕（良好）

三、各区环境卫生检查

（一）旅游景区

延庆区

八达岭长城景区西门外 05 公厕（良好）

八达岭长城景区关城 06 公厕（良好）

【问题复议联系方式】

电话：87501177-114