

行业市直环卫检查

2025 年第 V-189 (总第 V-2242)

7 月 10 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对市属城市道路和高速公路、市属园林绿地、市属河道、铁路以及城市轨道等行业范围环境卫生作业质量进行监督、检查，7月10日检查情况如下：

一、市属城市道路

（一）北京城市机扫公司作业道路

第 1 标段（二环主路机保 6 段 作业后效果良好） T09:45

第 1 标段（二环主路洗扫 10 段 作业后效果良好） T09:48

第 1 标段（二环主路捡拾 11 段 作业后效果良好） T09:51

第 1 标段（二环辅路机保 7 段 作业后效果良好） T09:55

第 1 标段（二环辅路洗扫 14 段 作业后效果良好） T09:59

第 2 标段（三环主路机保 13 段 作业后效果良好） T10:03

第 2 标段（三环主路洗扫 22 段 作业后效果良好） T10:06

第 2 标段（三环主路捡拾 14 段 作业后效果良好） T10:09

第 2 标段（三环辅路机保 12 段 作业后效果良好） T10:13

第 2 标段（三环辅路洗扫 29 段 作业后效果良好） T10:16

第 3 标段（四环辅路机保 16 段 作业后效果良好） T10:31

第 3 标段（四环辅路洗扫 38 段 作业后效果良好） T10:35

第 3 标段（四环辅路捡拾 31 段 作业后效果良好） T10:39

第 7 标段（动物园路 作业后效果良好） T10:43

第 7 标段（通惠河北路 作业后效果良好） T11:04

第 7 标段（东北角联络线 作业后效果良好） T11:00

第 10 标段（丰北路 作业后效果良好） T10:57

第 12 标段（长安街及迎宾线 新东路 作业后效果良好）

T09:35

第 12 标段（长安街及迎宾线 三里河路 作业后效果良好）

T09:31

第 12 标段（长安街及迎宾线 莲花池东路 作业后效果良好）

T10:46

第 12 标段（长安街及迎宾线 长安街 作业后效果良好）

T09:38

（二）公联洁达公司作业道路

第 4 标段（四环主路机保 5 段 作业后效果良好） T10:20

第 4 标段（四环主路洗扫 4 段 作业后效果良好） T10:24

第 4 标段（四环主路捡拾 4 段 作业后效果良好） T10:27

第 5 标段（阜石路 作业后效果良好） T10:54

第 8 标段（德贤路 作业后效果良好） T11:10

第 11 标段（广渠路 作业后效果良好） T11:07

（三）超环海公司作业道路

第 6 标段（莲花池西路 作业后效果良好） T10:50


（四）北控城服公司作业道路

第 9 标段（京良路 作业后效果良好） T11:14


二、行业管理范围

（一）高速公路

京平高速出京方向<黄港收费站-夏各庄收费站>（顺义段：13.6 公里处路面有废弃物 T12:11/26.8-27.3 公里处路面有废弃物 T12:19//平谷段：53.1 公里处路面有废弃物、护坡有废弃物 T10:45）



京平高速进京方向<夏各庄收费站-黄港收费站>（平谷段： 5
5.5 公里处护坡有废弃物 T11:11//顺义段： 24.2 公里处路面有废弃
物 T11:37）



（二）园林绿地

区属园林绿地

海淀区

永泰社区公园绿地（良好）

东升文体公园绿地（良好）

树村郊野公园绿地（良好）

丰台区

石榴庄大街绿地（良好）

金桥西街绿地（良好）

金京东街绿地（良好）

公园公厕

西城区

西大街社区公园公厕（良好）

广外湾子路口游园公厕（良好）

白纸坊西街游园公厕（良好）

月坛公园内（东）公厕（良好）

（三）河道

市属河道

怀河（顺义段：怀河堤路与闸桥路交叉口东侧南 300 米水面有漂浮物 T13:41）



区属河道

东城区

北护城河（桩号 5+500 标志桩旁河岸有废弃物 T10:51/旧鼓楼大街与北二环交叉路口桥下河岸有大件垃圾 T11:33）



丰台区

小清河（良好）

大兴区

小龙河（良好）

（四）城市轨道交通

地铁 4 号线（西城段：陶然亭站、菜市口站良好//陶然亭站公

厕、菜市口站公厕良好)

地铁 5 号线 (朝阳段: 立水桥南站、立水桥站良好/北苑路北站 A1 口责任区内有废弃物 T16:43/B2 口责任区内有建筑垃圾 T16:27/ D 口责任区内有暴露垃圾 T15:47//北苑路北站公厕、立水桥南站公厕、立水桥站公厕良好)



地铁 7 号线 (西城段: 菜市口站良好/珠市口站 D 口责任区内有废弃物 T15:08/虎坊桥站 C 口责任区内有废弃物 T13:06/广安门内站 B 口责任区内有废弃物 T12:02)





地铁7号线(西城段:湾子站D口责任区内有废弃物 T10:57/A口责任区内有废弃物 T10:31/达官营站E口责任区内有废弃物 T10:19//珠市口站公厕、虎坊桥站公厕、广安门内站公厕、达官营站公厕、湾子站公厕良好)



地铁8号线(东城段:中国美术馆站A口责任区内有暴露垃圾)

圾 T14:19/B 口绿地内有废弃物 T14:13//中国美术馆站公厕良好//
西城段：珠市口站良好)



地铁 13 号线 (朝阳段: 北苑站良好/立水桥站 A 口责任区内有
废弃物 T15:41//北苑站公厕良好)



地铁 14 号线 (朝阳段: 来广营站良好//来广营站公厕良好)

地铁 19 号线(西城段: 牛街站 D 口责任区内有废弃物 T12:22//
牛街站公厕良好)



(五) 旅游景区

西城区

宋庆龄故居景区公厕（良好）

门头沟区

戒台寺景区公厕（良好）

戒台寺景区停车场公厕（良好）

潭柘寺停车场公厕（良好）

三、各区环境卫生检查

(一) 高速公路

延庆区

京礼高速（阪泉服务区东侧公厕、西侧公厕良好）

【问题复议联系方式】

电话：87501177-114