

行业市直环卫检查

2025 年第 V-217 (总第 V-2270)

8 月 7 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对市属城市道路和高速公路、市属园林绿地、市属河道、铁路以及城市轨道交通等行业范围环境卫生作业质量进行监督、检查，8月7日检查情况如下：

一、市属城市道路

（一）北京城市机扫公司作业道路

第 1 标段（二环主路机保 7 段 作业后效果良好） T10:18

第 1 标段（二环主路洗扫 10 段 作业后效果良好） T10:22

第 1 标段（二环主路捡拾 9 段 作业后效果良好） T10:14

第 1 标段（二环辅路机保 7 段 作业后效果良好） T10:05

第 1 标段（二环辅路洗扫 16 段 作业后效果良好） T10:09

第 2 标段（三环主路机保 11 段 作业后效果良好） T10:50

第 2 标段（三环主路洗扫 22 段 作业后效果良好） T10:54

第 2 标段（三环主路捡拾 13 段 作业后效果良好） T10:59

第 2 标段（三环辅路机保 10 段 内环方向木樨园桥至洋桥之间路面不洁） T11:09



第 2 标段（三环辅路洗扫 30 段 作业后效果良好） T11:15

第 3 标段（四环辅路机保 17 段 作业后效果良好） T14:05

第 3 标段（四环辅路洗扫 38 段 作业后效果良好） T13:59

第 3 标段（四环辅路捡拾 33 段 作业后效果良好） T14:09

第 7 标段（动物园路 作业后效果良好） T14:23


第 7 标段（通惠河北路 作业后效果良好） T14:45

第 7 标段（东北角联络线 小街桥由南向东方向匝道路面不洁） T10:26



第 10 标段（丰北路 作业后效果良好） T14:41

第 12 标段（长安街及迎宾线 新东路 北向南方向亮马河至蓝禹大厦之间路面石子较多） T10:40



第 12 标段（长安街及迎宾线 三里河路 作业后效果良好）

T14:17

第 12 标段（长安街及迎宾线 莲花池东路 作业后效果良好）

T14:27

第 12 标段（长安街及迎宾线 长安街 作业后效果良好）

T14:13

（二）公联洁达公司作业道路

第 4 标段（四环主路机保 2 段 作业后效果良好） T13:51

第 4 标段（四环主路洗扫 2 段 作业后效果良好） T13:47

第 4 标段（四环主路捡拾 7 段 作业后效果良好） T13:55

第 5 标段（阜石路 作业后效果良好） T14:36

第 8 标段（德贤路 作业后效果良好） T14:57

第 11 标段（广渠路 作业后效果良好） T14:50

（三）超环海公司作业道路

第 6 标段（莲花池西路 作业后效果良好） T14:32

（四）北控城服公司作业道路

第 9 标段（京良路 作业后效果良好） T15:02

二、行业管理范围

（一）高速公路

六环路内环方向<酸枣岭桥-酸枣岭桥>（通州段：52.1 公里处
隔离带有废弃物 T12:06//大兴段：89.1 公里处加油站公厕地面不洁
T14:02//丰台段：122.1 公里处路面有废弃物 T14:30//门头沟段：
145.4 公里处路面有废弃物 T14:55




海淀段: 149.1 公里处路面有废弃物 T15:01//149.1 公里处加油站公厕良好//昌平段: 157.9 公里处路面脏污 T15:08/164.5 公里处道路遗撒未及时清理 T15:13)





六环路外环方向<酸枣岭桥-酸枣岭桥> (大兴段: 89.1 公里处
加油站公厕纸篓满冒 T11:09//顺义段: 21.8 公里处路面有废弃物、
护坡有废弃物 T12:18



顺义段: 21.8 公里处加油站公厕纸篓满冒 T12:21//昌平段:
173.5 公里处护坡有废弃物、路面有废弃物 T13:21//173.5 公里处加

油站公厕厕位不洁、地面不洁 T13:23



海淀段: 148.5 公里处路面有废弃物 T14:00//148.5 公里处加油站公厕良好//门头沟段: 130.7 公里处路面有废弃物 T14:21)



大兴机场高速进京方向<大兴新机场-小白楼桥> (良好)

大兴机场高速出京方向<小白楼桥-大兴新机场> (大兴段: 2.2公里处路面有废弃物 T13:15)



(二) 园林绿地

市属园林绿地

滨河绿地 (海淀段: 晾果厂 16号院北门西侧绿地内枯树枝未及时清理 T11:36)



科技会堂绿地（海淀段：中国科学技术协会南侧 10 米绿地内有废弃物 T11:17）



三里河路绿地（良好）

阜成路绿地（良好）

区属园林绿地

丰台区

海户路绿地（良好）

丰海南街绿地（良好）

丰海北街绿地(丰海北街与海户东路交叉口东 100 米绿地内有废弃物、绿地内堆放树枝 T15:59)



公园公厕

丰台区

万芳亭公园北公厕（良好）

（三）河道

市属河道

南护城河（良好）

分洪道（良好）

莲花河（丰台段：莲花河与三路居路交叉口北侧河岸有废弃物
T12:27//西城段：莲花河与红莲南路交叉口河岸有废弃物 T12:21）



区属河道

石景山区

人民渠（良好）

（四）城市轨道交通

地铁7号线（朝阳段：黑庄户站、郎辛庄站良好//黑庄户站公厕、郎辛庄站公厕良好）

地铁10号线（丰台段：西局站C口责任区内有废弃物 T11:02/泥洼站A2口责任区内有废弃物 T10:53/A1口责任区内有废弃物 T10:50//泥洼站公厕良好/西局站公厕厕位不洁 T09:47）



地铁14号线（丰台段：西局站良好）

三、问题提示

公联洁达公司

四环主路（内环）丰北桥上坡处有玻璃遗撒，应及时清理。



【问题复议联系方式】

电话：87501177-114