

行业市直环卫检查

2025年第V-321（总第V-2374）

11月19日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对市属城市道路和高速公路、市属园林绿地、市属河道、铁路以及城市轨道等行业范围环境卫生作业质量进行监督、检查，11月19日检查情况如下：

一、市属城市道路

（一）北京城市机扫公司作业道路

第1标段（二环主路机保7段 作业后效果良好）T14:06

第1标段（二环主路捡拾9段 作业后效果良好）T14:09

第2标段（三环主路机保12段 作业后效果良好）T10:20

第 2 标段 (三环主路捡拾 14 段 作业后效果良好) T10:25

第 2 标段 (三环辅路机保 12 段 外环方向联想桥至四道桥外侧路牙不洁) T10:14



第 3 标段 (四环辅路机保 16 段 作业后效果良好) T13:44

第 3 标段 (四环辅路捡拾 32 段 作业后效果良好) T13:50

第 7 标段 (动物园路 作业后效果良好) T10:01

第 7 标段 (通惠河北路 作业后效果良好) T13:56

第 12 标段 (长安街及迎宾线 三里河路 作业后效果良好)

T09:48

第 12 标段 (长安街及迎宾线 长安街 作业后效果良好)

T13:35

(二) 公联洁达公司作业道路

第 4 标段 (四环主路机保 2 段 作业后效果良好) T13:38

第 4 标段 (四环主路捡拾 2 段 作业后效果良好) T13:41

第 5 标段 (阜石路 作业后效果良好) T13:27

第8标段（德贤路 作业后效果良好）T14:03

第11标段（广渠路 作业后效果良好）T13:53

(三) 超环海公司作业道路

第6标段（莲花池西路 作业后效果良好）T13:30

(四) 北控城服公司作业道路

第9标段（京良路 作业后效果良好）T13:59

二、行业管理范围

(一) 高速公路

六环路内环方向全程<北野场桥-北野场桥>（通州段：32.6公里处护栏处有废弃物 T08: 51//52.5 公里处加油站公厕良好//顺义段：11.4 公里处隔离平台有废弃物 T11:45//海淀段：148.7 公里处加油站护坡有废弃物 T10:59//148.7 公里处加油站公厕良好）





门头沟段: 140.7 公里处护坡有废弃物 T10:34//良好//昌平段:
174.4 公里处加油站纸篓满冒 T11:24//良好//大兴段: 88.9 公里处加
油站公厕镜面不洁、厕位不洁 09:41



六环路外环方向全程<北野场桥-北野场桥> (良好//海淀段:
148.9 公里处加油站公厕良好//顺义段: 1.1 公里处隔离带有废弃物

T13:31//22.0 公里处加油站公厕瓷砖破损 T13:14//昌平段：176.4 公里处路面有废弃物 T13:38//大兴段：69.8-74.4 公里处隔离平台有废弃物 T15:53//89.1 公里处加油站公厕良好)



(二) 河道

市属河道

南护城河（良好）

（三）旅游景区

门头沟区

京西古道公厕（良好）

瓜草地景区公厕（良好）

大兴区

留民营生态旅游景区公厕（良好）

【问题复议联系方式】

电话:55574427