

行业市直环卫检查

2026年第V-015（总第V-2431）

1月15日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对市属城市道路和高速公路、市属园林绿地、市属河道、铁路以及城市轨道等行业范围环境卫生作业质量进行监督、检查，1月15日检查情况如下：

一、市属城市道路

（一）北京城市机扫公司作业道路

第1标段（二环主路机保9段 作业后效果良好）T13:40

第1标段（二环主路捡拾11段 作业后效果良好）T13:45

第1标段（二环辅路机保9段 作业后效果良好）T13:48

第 2 标段 (三环主路机保 12 段 作业后效果良好) T14:27

第 2 标段 (三环主路捡拾 15 段 作业后效果良好) T14:23

第 2 标段 (三环辅路机保 12 段 外环方向金龙潭御瑞酒店前
边线不洁有废弃物) T14:34



第 7 标段 (动物园路 作业后效果良好) T13:54

第 7 标段 (通惠河北路 作业后效果良好) T14:23

第 7 标段 (东北角联络线 作业后效果良好) T14:17

第 10 标段 (丰北路 作业后效果良好) T14:13

第 12 标段 (长安街及迎宾线 新东路 作业后效果良好)

T14:05

第 12 标段 (长安街及迎宾线 三里河路 作业后效果良好)

T14:47

第 12 标段 (长安街及迎宾线 莲花池东路 作业后效果良好)

T15:15

第 12 标段 (长安街及迎宾线 长安街 作业后效果良好)

T13:32

(二) 公联洁达公司作业道路

第5标段 (阜石路 作业后效果良好) T14:08

第8标段 (德贤路 作业后效果良好) T14:45

第11标段 (广渠路 作业后效果良好) T14:31

(三) 超环海公司作业道路

第6标段 (莲花池西路 作业后效果良好) T13:57

(四) 北控城服公司作业道路

第9标段 (京良路 作业后效果良好) T14:57

二、行业管理范围

(一) 高速公路

首都环线高速内环方向<香河西收费站-采育西收费站> (通州段: 197.8-199.1 公里处隔离带有废弃物 T09:15//186.5 公里处西集停车区公厕良好)



首都环线高速外环方向<采育西收费站-香河西收费站> (大兴

段: 213.1 公里处隔离平台有废弃物 T11:58//通州段: 187.5 公里处西集停车区公厕顶灯破损、洗手池挡板破损 T12:18)



大兴机场高速进京方向<机场-小白楼桥> (大兴段: 25.1 公里处路面有遗撒未及时清理 T10:16)



大兴机场高速出京方向<小白楼桥-机场> (大兴段: 25.9 公里

处隔离带有废弃物 T10:05//25.8 公里处礼贤服务区公厕良好)



(二) 园林绿地

区属园林绿地

东城区

普渡寺台阶上绿地 (良好)

公园公厕

东城区

东单公园公厕 (良好)

(三) 城市轨道

地铁 4 号线 (丰台段: 北京南站良好//北京南站公厕良好)

地铁 14 号线 (丰台段: 北京南站良好)

(四) 商场超市

东城区

来福士二层公厕 (良好)

(五) 旅游景区

房山区

金水湖景区公厕（良好）

密云区

蜜蜂大世界景区公厕（良好）

白龙潭风景区停车场公厕（厕位不洁、纸篓满冒 T10:34）



（六）重点站区

丰台区

北京南站

北京南站公厕（良好）

北京南站南广场（良好）

北京南站北广场（公共活动场有废弃物 T13:34）



三、各区环境卫生检查

(一) 园林绿地

公园公厕

延庆区

江水泉公园 001 公厕 (良好)

集贤城市森林公园公厕 (良好)

(二) 商场超市

延庆区

万达广场一层东公厕 (良好)

万达广场二层东公厕 (良好)

万达广场二层西公厕 (良好)

万达广场三层东公厕 (良好)

万达广场三层西公厕 (良好)

万达广场四层东公厕 (良好)

万达广场四层西公厕 (良好)

万达广场 B1 层南公厕（良好）

万达广场 B1 层北公厕（良好）

【问题复议联系方式】

电话:55574427