

行业市直环卫检查

2026 年第 V-056 (总第 V-2472)

2 月 25 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对市属城市道路和高速公路、市属园林绿地、市属河道、铁路以及城市轨道交通等行业范围环境卫生作业质量进行监督、检查，2月25日检查情况如下：

一、市属城市道路

（一）北京城市机扫公司作业道路

第 1 标段（二环主路机保 9 段 作业后效果良好） T13:44

第 1 标段（二环主路洗扫 10 段 作业后效果良好） T13:48

第 1 标段（二环主路捡拾 11 段 作业后效果良好） T14:52

第 1 标段（二环辅路机保 6 段 作业后效果良好） T13:35

第 1 标段（二环辅路洗扫 16 段 作业后效果良好） T13:40

第 2 标段（三环主路机保 11 段 作业后效果良好） T14:47

第 2 标段（三环主路洗扫 23 段 作业后效果良好） T14:50

第 2 标段（三环主路捡拾 10 段 外环方向刘家窑桥至方庄桥中间绿化带有杂物） T14:23



第 2 标段（三环辅路机保 13 段 作业后效果良好） T14:54

第 2 标段（三环辅路洗扫 30 段 作业后效果良好） T14:58

第 3 标段（四环辅路机保 15 段 内环方向大郊亭北边线浮土较多） T10:16



第 3 标段（四环辅路洗扫 38 段 作业后效果良好） T11:05

第 3 标段（四环辅路捡拾 31 段 作业后效果良好） T11:13

第 7 标段（动物园路 作业后效果良好） T14:12

第 7 标段（通惠河北路 出京方向中间绿化带内有杂物）

T10:08



第 7 标段（东北角联络线 作业后效果良好） T14:30

第 10 标段（丰北路 作业后效果良好） T14:27

第 12 标段（长安街及迎宾线 新东路 作业后效果良好）

T14:45

第 12 标段（长安街及迎宾线 三里河路 作业后效果良好）

T14:09

第 12 标段（长安街及迎宾线 莲花池东路 作业后效果良好）

T14:15

第 12 标段（长安街及迎宾线 长安街 作业后效果良好）

T14:00

(二) 公联洁达公司作业道路

第 4 标段 (四环主路机保 2 段 作业后效果良好) T10:56

第 4 标段 (四环主路洗扫 4 段 作业后效果良好) T10:50

第 4 标段 (四环主路捡拾 1 段 作业后效果良好) T11:02

第 5 标段 (阜石路 作业后效果良好) T14:43

第 8 标段 (德贤路 作业后效果良好) T14:35

第 11 标段 (广渠路 作业后效果良好) T10:27

(三) 超环海公司作业道路

第 6 标段 (莲花池西路 作业后效果良好) T14:19

(四) 北控城服公司作业道路

第 9 标段 (京良路 作业后效果良好) T14:38

二、行业管理范围

(一) 高速公路

京承高速出京方向<太阳宫桥-司马台收费站> (密云段: 108.4 公里处护坡有废弃物 T10:11//朝阳段: 7.6 公里处路面有废弃物 T13:09//顺义段: 21.8 公里处隔离带有废弃物 T09:12)



京承高速进京方向<司马台收费站-太阳官桥> (密云段: 73.0公里处密云服务区花池内有废弃物、路面有废弃物、路面有污渍 T11:30/81.9 公里处隔离带有废弃物 T11:22/113.5 公里处太师屯服务区废物箱周边地面污渍严重 T10:54//73.0 公里处密云服务区公厕良好)






朝阳段: 4.4 公里处隔离带有废弃物 T12:54//怀柔段: 43.0-42.5 公里处隔离平台有废弃物 T12:14



六环路内环方向全程<北野场桥-北野场桥> (门头沟段: 140.7 公里处护坡有废弃物 T09:50//海淀段: 148.7 公里处加油站油站垃圾桶满冒、路面有废弃物 T09:57//148.7 公里处加油站公厕良好//昌平段: 173.5 公里处加油站护栏有非法宣传品涂写 T10:17//173.5 公里处加油站公厕厕位不洁 T10:14)



52.3 公里处加油站公厕良好//丰台段: 125.3 公里处边沟有废弃物、路面有废弃物、护栏有非法宣传品涂写 T09:37



丰台段: 115.2 公里处护栏处有非法宣传品涂写 T09:29//大兴段: 74.6-74.8 公里处隔离带有废弃物 T09:03/66.7 公里处隔离带有废弃物 T08:58//顺义段: 5.3 公里处路面有遗撒未及时清理 T10:36





六环路外环方向全程<北野场桥-北野场桥> (海淀段 149.0 公里处加油站护坡有废弃物 T11:48//149.0 公里处加油站公厕良好//房山段: 107.8-107.6 公里处路面有废弃物 T12:20)



房山段: 112.6-111.5 公里处路面有废弃物 T12:18//丰台段: 117.0-116.0 公里处路面有废弃物 T12:15//122.9 公里处路面有废弃物 T12:11//125.2 公里处路面有废弃物 T12:08//大兴段: 89.2 公里处路面有废弃物 T12:34



大兴段: 89.2 公里处加油站公厕纸篓满冒 T12:33//顺义段:
 22.0公里处加油站路面有废弃物 T11:05//22.0公里处加油站公厕厕
 位门不洁 T11:05





(二) 园林绿地

区属园林绿地

怀柔区

小泉河绿地 (良好)

杨宋镇梦想家园小区小微绿地工程 (良好)

红螺路道路绿地(红螺路与开放路交叉口北 600 米绿地内有废弃物 T10:45)



泉河二区东侧小微绿地工程 (良好)

朝阳区

红军营南路绿地 (红军营南路与新勇路交叉路口向西 10 米绿

地内有废弃物 T12:26)



来广营西路绿地 (来广营西路与北苑东路交叉路口向东 280 米绿地内有废弃物 T12:04)



红军营东路绿地 (北苑小街与红军营东路交叉路口向南 10 米 绿地内有污物 T11:58)



晋元纤红园公厕（良好）

石景山雕塑公园公厕（良好）

朝阳区

勇士营郊野公园公厕（良好）

朝来森林公园（三期）公厕（良好）

（三）河道

市属河道

怀河（良好）

潮白河（良好）

永定河（大兴段：赵村西口河岸有废弃物 T11:21/大兴区永定河管理所南 670 米河岸有废弃物 T11:26）



永定河引水渠（石景山段：永定河引水渠与实兴北街交叉处东侧河道有废弃物 T09:54/永定河引水渠与永引桥交叉处西侧河道内有废弃物 T09:31）



区属河道

大兴区

小龙河（永华路与义和庄北路交叉口南侧 50 米垃圾桶周边不洁 T11:03）



顺义区

方氏渠（白马路与方氏渠交叉口正南 50 米河岸有废弃物 T09:23）



延庆区

白河（河岸有废弃物 T14:48）



怀柔区


小泉河（河岸有废弃物 T16:41）



（四）城市轨道交通

地铁 9 号线（丰台段：丰台东大街站良好//丰台东大街站公厕良好）

地铁 10 号线（海淀段：知春路站良好/牡丹园站 B 口责任区内有废弃物 T12:45/西土城站 A 口责任区内有废弃物 T11:25/ G2 口责任区内有废弃物 T09:54//牡丹园站公厕、西土城站公厕良好）



海淀段：知春路站良好//丰台段：西局站、泥洼站良好//西局站公厕、泥洼站公厕良好

地铁昌平线（海淀段：西土城站良好）

地铁 13 号线（海淀段：知春路站 A 口责任区内有废弃物 T09:35//知春路站公厕良好）

地铁 14 号线（丰台段：西局站、丽泽商务区站良好//丽泽商务区站公厕良好）

（五）商场超市

怀柔区

京客隆超市公厕（良好）

星东天地生活购物广场 2 层公厕（良好）

星东天地生活购物广场 1 层公厕（良好）

大兴区

物美超市一层公厕（女厕有明显异味 T12:45）



石景山区

万芸 2 层公厕（便器破损 T14:18）



(六) 旅游景区

延庆区

万科石京龙滑雪场景区公厕 (良好)

延庆区龙庆峡旅游区公厕 (厕位门破损 T14:28)



【问题复议联系方式】

电话:55574427