

# 行业市直环卫检查

2026 年第 V-067 (总第 V-2483)

## 3 月 8 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对市属城市道路和高速公路、市属园林绿地、市属河道、铁路以及城市轨道交通等行业范围环境卫生作业质量进行监督、检查，3月8日检查情况如下：

### 一、行业管理范围


#### （一）高速公路

五环路内环方向全程<亦庄桥-亦庄桥>（大兴段：53.2公里处护坡有废弃物 T13:21/51.7公里处隔离平台有废弃物 T13:18///32.1公里处加油站公厕良好）



朝阳段：6.8 公里处路面、隔离带、护坡有废弃物 T12:29//2.5

公里处加油站公厕良好//丰台段：62.0 公里处边沟有废弃物 T13:47



五环路外环方向全程<亦庄桥-亦庄桥> (朝阳段：2.3 公里处加油站绿地有废弃物、停车场路面有废弃物 T11:42//2.3 公里处加油站公厕良好)



大兴段: 43.4 公里处加油站入口护坡有废弃物 T15:26/  
50.9-50.6 公里处隔离平台有废弃物 T15:19/51.6 公里处隔离带有废弃物 T15:17



大兴段: 43.4 公里处加油站公厕有明显异味 T15:28//丰台段:  
59.1 公里处隔离带有废弃物 T15:09



京通快速路西向东方向<大望桥-通州北苑> (朝阳段: 9.6公里  
处隔离带有废弃物 T09:39/6.2-6.8公里处路面有遗撒未及时清理 T  
09:36)




京通快速路东向西方向<通州北苑-大望桥> (朝阳段: 11.8公  
里处隔离带有废弃物 T10:46)



通燕高速出京方向<通州北关环岛-白庙收费站> (通州段: 24.4-25.2 公里处路面有遗撒未及时清理 T09:56)



通燕高速进京方向<白庙收费站-通州北关环岛> (通州段: 29.0 公里处加油站隔离带有废弃物、路面有废弃物 T10:01//29.0 公里处加油站公厕未开放 T10:01)





## (二) 河道

### 区属河道

#### 通州区


小场沟(小场沟榆景中路西南侧公示牌信息破损、限高反光贴破损 T10: 54)



## (三) 旅游景区

### 密云区

京都第一瀑景区张家坟村柳棵峪公厕（纸篓满冒、厕位不洁、便器不洁 T11:06）





## 【问题复议联系方式】

电话:55574427