

行业市直环卫检查

2026年第V-069（总第V-2485）

3月10日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对市属城市道路和高速公路、市属园林绿地、市属河道、铁路以及城市轨道交通等行业范围环境卫生作业质量进行监督、检查，3月10日检查情况如下：

一、市属城市道路

（一）北京城市机扫公司作业道路

第1标段（二环主路机保8段 作业后效果良好） T14:00

第1标段（二环主路洗扫9段 作业后效果良好） T14:05

第1标段（二环主路捡拾10段 作业后效果良好） T14:08

第 1 标段（二环辅路机保 7 段 作业后效果良好） T14:31

第 1 标段（二环辅路洗扫 17 段 作业后效果良好） T14:34

第 2 标段（三环主路机保 12 段 作业后效果良好） T14:18

第 2 标段（三环主路洗扫 25 段 作业后效果良好） T14:22

第 2 标段（三环主路捡拾 13 段 作业后效果良好） T14:25

第 2 标段（三环辅路机保 8 段 作业后效果良好） T14:15

第 2 标段（三环辅路洗扫 34 段 外环方向 43 号院南门外地面不洁） T14:10



第 3 标段（四环辅路机保 15 段 外环方向朝阳公园桥至东风北桥地面有浮土和杂物） T10:30



第 3 标段（四环辅路捡拾 31 段 作业后效果良好） T10:35

第 7 标段（动物园路 作业后效果良好） T13:41

第 7 标段（通惠河北路 出京方向三环至四环之间有遗撒）

T10:14



第 7 标段（通惠河北路 出京方向建国门桥至东三环地面不洁） T10:10



第 7 标段（东北角联络线 作业后效果良好） T14:38

第 10 标段（丰北路 作业后效果良好） T13:56

第 12 标段（长安街及迎宾线 新东路 作业后效果良好）

T13:35

第 12 标段（长安街及迎宾线 三里河路 作业后效果良好）

T13:38

第 12 标段（长安街及迎宾线 莲花池东路 作业后效果良好）

T13:44

第 12 标段（长安街及迎宾线 长安街 西向东台基厂大街北口至站前街之间地面有废弃物） T10:06



（二）公联洁达公司作业道路

第 4 标段（四环主路机保 3 段 作业后效果良好） T10:41

第 4 标段（四环主路洗扫 5 段 内环方向红领巾桥至四惠桥之间路面有遗撒） T10:44



第4标段（四环主路捡拾2段 作业后效果良好） T10:52

第5标段（阜石路 作业后效果良好） T13:52

第8标段（德贤路 作业后效果良好） T14:46

第11标段（广渠路 作业后效果良好） T14:42

（三）超环海公司作业道路

第6标段（莲花池西路 作业后效果良好） T13:48

（四）北控城服公司作业道路

第9标段（京良路 作业后效果良好） T14:50

二、行业管理范围

（一）高速公路

京承高速出京方向<太阳宫桥-司马台收费站>（朝阳段：10.8-11.9公里处路面有遗撒未及时清理 T09:26//顺义段：20.8公里处路面有废弃物 T09:33/28.2公里处路面有废弃物 T09:38）





密云段: 106.2 公里处路面有废弃物 T11:04/87.3-91.9 公里处隔离平台有废弃物 T10:50




密云段: 72.3 公里处密云服务区路面有废弃物、花池里有废弃物 T10:14//112.3 公里处太师屯服务区公厕良好



京承高速进京方向<司马台收费站-太阳官桥> (昌平段: 18.

5 公里处土沟服务区公厕良好//密云段：50.6 公里处隔离平台有废弃物 T12:36/60.2-64.2 公里处隔离平台有废弃物 T12:28/120.7 公里处护坡有废弃物 T11:32//113.5 公里处太师屯服务区公厕良好)



(二) 园林绿地

市属园林绿地

国贸桥绿地（良好）

国际邮局前绿地（良好）

建国门外大街绿地（良好）

区属园林绿地

延庆区

夏都公园绿地（良好）

妫川广场绿地（良好）

密云区

明珠生态公园绿地（良好）

公园公厕

经开区

通明湖公园公厕（良好）

延庆区

夏都公园公厕（良好）

妫川广场公园公厕（良好）

密云区

明珠生态休闲公园明珠花园公厕（良好）

石景山区

新安公园公厕（厕位不洁 T13:05）



房山区

温馨公园公厕（良好）

大董村健身娱乐公园公厕（大便器内有积存物、厕位不洁 T1
0:47）



（三）河道

市属河道


分洪道（良好）

莲花河（良好）


新开渠（良好）

凉水河（朝阳段：东铁营横一条与南顶路交叉口西 50 米河岸

有废弃物 T10:12)



永定河(石景山段: 石景山路新首钢大桥与永定河交叉处东侧桥下河岸有废弃物 T14:42)



南护城河(朝阳段: 潘家园路与东二环交叉路口向南 70 米河岸有废弃物 T10:55//丰台段: 右安门东滨河路与右安门外大街交叉路口东 100 米河岸有废弃物 T12:08)



区属河道

石景山区

油库沟（良好）

怀柔区

小泉河（良好）

房山区

刺猬河（良官公路常庄左桥西南 40 米水面有废弃物 T11:04）



海淀区

五一渠（北京大学第三医院海淀北部院区河对面河岸堆放杂物 T13:14）



延庆区

三里河（西顺城街与崇华街交叉口西北 120 米护坡有废弃物

T14:28）



（四）城市轨道交通

地铁 5 号线（东城段：灯市口站良好//灯市口站公厕良好）

地铁 10 号线（朝阳段：亮马桥站、农业展览馆站良好//亮马桥站公厕、农业展览馆站公厕良好）

地铁 11 号线（石景山段：新首钢站良好/北辛安站 B 口责任区绿地内有废弃物 T13:25//新首钢站公厕、北辛安站公厕良好）




地铁 14 号线（朝阳段：将台站、枣营站良好/东风北桥站 B 口责任区内有废弃物 T13:34//将台站公厕、东风北桥站公厕、枣营站公厕良好）



地铁房山线（房山段：良乡大学城北站良好/篱笆房站 B2 口责任区内有废弃物 T14:19/A2 口责任区内有废弃物 T13:57）





地铁燕房线（房山段：阎村站 B1 口责任区内绿地有废弃物 T16:10/阎村站 B2 口责任区内绿地有废弃物 T16:05/阎村站 A1 口责任区内绿地有废弃物 T15:56/星城站 B2 口责任区内绿地有废弃物 T15:45/星城站 A1 口责任区绿地内有废弃物 T15:32/大石河东站 A1 口责任区内有废弃物 T11:43//大石河东站公厕、星城站公厕、阎村站公厕良好）





(五) 商场超市

延庆区

沃尔玛公厕 (良好)

中踏广场公厕 (良好)

环球新意百货公厕 (良好)

朝阳区

燕莎友谊商城 2层公厕 (良好)

燕莎友谊商城 3层公厕 (良好)

燕莎友谊商城 4层公厕 (良好)

燕莎友谊商城 5层公厕 (良好)

房山区

北京首创奥莱休闲驿站公厕（厕位门把手缺失 T13:40）



怀柔区

京北大世界三层公厕（良好）

京北大世界二层公厕（良好）

（六）旅游景区

石景山区

首钢园 034 景区公厕（良好）

怀柔区

红螺寺景区公厕（良好）

北京二锅头酒博物馆景区公厕（良好）

生存岛新概念旅游基地公厕（地面不洁 T16:22）



(七) 重点站区

北京朝阳站站前广场 (良好)

北京朝阳站周边绿地 (良好)

北京朝阳站地下停车场公厕 (厕位不洁 T14:07)



北京朝阳站周边道路 (朝阳站东广场中国兰州拉面北侧 20 米路面有积雪、垃圾桶周边不洁 T14:02)



【问题复议联系方式】

电话:55574427