

背街小巷环境整治提升专报

第 30 期

(总第 30 期)

首都精神文明办 市城市管理委


2017 年 9 月 14 日

背街小巷环境整治提升检查周报

9 月 4 日至 9 月 8 日，首都文明办、市城市管理委对首都核心区背街小巷环境整治提升情况进行了检查，情况如下：

一、工作开展情况

截至 9 月 8 日，两区经核查架空线规范梳理不达标情况后，报送达到“十无”标准的有 118 条（东城区 62 条、西城区 56 条），在施 1352 条（东城区 427 条、西城区 925 条），未开工 14 条（东城区 7 条、西城区 7 条）。



背街小巷环境整治提升进展情况示意图

二、督导检查情况

本周共检查 12 个街道 50 条背街小巷，共查出问题 184 处。其中报送达到“十无”的 8 条，查出问题 23 处；在施 39 条，查出问题 159 处；未施工 3 条，查出问题 2 处。综合分析主要问题是：私自搭建棚亭围墙围栏等建构筑物问题 51 处；堆物堆料、地面脏乱等环境卫生问题 43 处；机动车、非机动车、共享单车乱停乱放等秩序问题 36 处。按照背街小巷“十无”标准，本周较好 8 条。具体情况如下：

核心区问题类别统计表

问题类别	私搭乱建	开墙打洞	立面问题		牌匾标识	地面问题				设施破损		绿化问题		架空线凌乱	环境卫生						秩序问题				街巷公示牌		合计	
问题明细	私自搭建棚亭围墙围栏等建构筑物	沿街住宅开墙打洞	残墙断壁	外挂空调电表箱交接箱等设施无装饰或遮挡	违规设置各类广告牌匾标识	破损道路	路面坑洼	井盖、雨水篦子破损缺失	雨水、污水管道不通畅	公厕设施设置不完善	公厕设施破损、锈蚀、脏污	公共区域缺乏绿化	病死花木	架空线凌乱	地面脏乱	堆物堆料	墙体乱涂乱画、张贴非法小广告	公厕不洁、臭味、蚊蝇	垃圾收集设施设置不足、周围不整洁	雨水口有污物	沟渠树坑花池等有杂物	机动车乱停乱放	非机动车、共享单车乱停乱放	私装地锁或利用石墩占用车位	占道经营	无街巷公示牌	公示内容不真实、联系方式不畅通	
东城	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	0	0	0	0	0	1	4	8	4	1	0	41
西城	49	0	32	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	5	4	21	2	0	0	0	0	2	7	6	4	5	0	143
明细合计	51	0	37	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	5	8	33	2	0	0	0	0	3	11	14	8	6	0	184

按照进展分类检查发现问题统计表

道路类别\问题类别	私搭乱建	开墙打洞	立面问题	牌匾标识	地面问题	设施破损	绿化问题	架空线凌乱	环境卫生	秩序问题	街巷公示牌	问题合计
报送达标	0	0	4	0	0	0	1	0	10	7	1	23
在施	51	0	33	2	0	0	3	5	33	29	3	159
未开工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
问题合计	51	0	37	2	0	0	4	5	43	36	6	184

较好小巷统计表

城区	小巷名称	所属街道	检查日期	数量
东城区	松林东路	永外	9.4	1
西城区	前百户胡同	金融街	9.4	7
	翠华街南北方向	新街口	9.5	
	西外华堂商场东侧路	展览路	9.6	
	石灯胡同	金融街	9.6	
	西城区外国语学校南侧路	展览路	9.7	
	琉璃井胡同南段	椿树	9.8	
	南柳夹道	椿树	9.8	

三、分析与建议

综合分析本周检查情况，各区按照“十无”标准严格对已报送达标背街小巷开展自查验收，鉴于架空线规范梳理还未到位，西城区自查拿下3条。从检查发现问题来看，数量较上周有明显下降，问题主要集中于在施背街小巷，私搭乱建和堆物堆料比较突出。东、西城区要加强对在施背街小巷的施工规范管理，加快施工进度，及时清理拆违后的建筑垃圾。充分发挥街巷长、小巷管家作用，及时发现堆物堆料等问题，组织专业作业队伍及时解决。

（本刊）